

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 року

АКТ № 38
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля: марки - УАЗ -2206

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуск у (побуд ови)	Період введення в експлуата ції (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30269ХА	T0019633	2000200110004638	105100	1997	04.1997	3160,00	3160,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних
елементів

пробіг з початку експлуатації 481,638 т.км

маса об'єкта за паспортом-2500/1850 кг

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщина рами	98%
2	Кабіна	<i>Корозія полу</i>	100%
3	Двигун :	Повний знос поршневої групи та колінчатого валу	96%
	Карбюратор	Тріщина поплавкової камери	98%
	Стартер	Знос якоря та щіток.	97%
	Генератор	Замикання діодного моста, знос щіток	98%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос первинного та проміжного валів, тріщина корпусу	99%
5	Роздавальна коробка	Знос шестерні прямої передачі, вала заднього моста та підшипників	100%
6	Задній міст та карданний вал	Знос шліцевої карданного валу, піввісі, ступиць та підшипників	98%
	Диски коліс	Тріщина	100%
	Ресори	Експлуатаційний знос листів	99%

7	Передній міст	Знос диференціалу та сателітів	97%
	Рульове управління	Знос підшипників	98%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори	Експлуатаційний знос листів	100%
	Передня вісь	-	-
8	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос верхнього бачка	98%
	Пристрої	Замикання електроприборів	98%
	Підніжки	Корозійний знос	100%
	Двері	Корозійний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%
	Акумулятор	Сульфітація пластин	100%
	Амортизатори	Експлуатаційний знос	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,74 %


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії №1809 від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП  Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії  Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення

Бухгалтерського обліку необоротних активів
Та товарно-матеріальних цінностей  Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 2206

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30269ХА	T0019633	2000200110004638	105100	1997	04.1997	3160,00	3160,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,254	3700,00	4639,80	-	4639,80

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3563,48 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

М.В.Полешко

Начальник відділу економіки та фінансів

А.В.Старицька

27.05.2020р.

ХАС № 640539

С ВЛАСНИК

21560045

УДППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSHTA"

С АДРЕСА

Область

ХАРКІВСЬКА

Район

ЛЕНІНСЬКИЙ

Нас. пункт

ХАРКІВ

Вулиця

ПРОВ. ДИНАМІЧНИЙ

Будинок

1

КВ.

Видано

ДАІ ГУ-УМВС У

М.П.

28 січня

" ХАА 878

Держзнак. ПК "Україна". Зам. 2-3037. 2002



3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
« 30 » 03 2002 р.
АТ «Укрпошта»

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 30269XA
D Марка YAZ 2206
Модель
B Рік випуску 1996
Колір СІРИЙ
E Шасі (кузов, рама, коляска) №
K. T0019633 Ш. 220606T0019633
Тип ТЗ СПЕЦІАЛЬНА
F Повна маса 2500 kg
G Маса без навантаження 1850
Об'єм двигуна V- 2445
Особливі відмітки Ст.С/Р:ХАС455240.28.09.2000
ЗМ СВ-ВА ВЛАСН.ВЕРХНЯК
МР.АДР.М.КИЇВ ХРЕПАТИК 22
ХАС № 640539

14-73

