

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»

«08» ^(назва філії) 09 20 20 р.

АКТ № 16
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 20 20 р.

м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ГАЗ 2705-414, д.н. AA2910PX

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA2910PX	X9627050080 616915	170020091 0002235	105100/	2008	15.01.2009	55826.75	55826.75	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 287.65 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 3500/2170 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія, тріщини її несучих частин та кронштейнів, тріщини поздовжніх ланжеронів	98%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів	98%
3	Двигун	Необхідність капітального ремонту, стук в районі КШМ	97%
	Стартер	Фізичний знос втулок , обмотки якоря	97%
	Генератор	Фізичний знос щіток	97%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання мастила в місцях з'єднання верхньої і нижньої частини	97%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутня, копія акту про розукомплектування додається	-
5	Задній міст	Відсутній, копія акту про розукомплектування додається	-
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	97%
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості, злом корінного і підкорінного листа, мікротріщини	97%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	98%
6	Передній міст	Граничне спрацювання отворів підшипників головної передачі	98%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	97%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос посадочних місць підшипників, ролика	97%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	97%
	Радіатор	Пошкодженні соти, водопровідні трубки, пошкоджений краник зливу охолоджуючої рідини	98%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Відсутні, копія акту про розукомплектування додається	-
	Головний гальмівний циліндр	Зношення корпусу головного циліндра, поршня	99%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.
3. Акт №1 від 21.05.2020 р. про розукомплектування ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер

Деркач А.С.

Кротюк М.О.

Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 2705-414, д.н. АА2910РХ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА2910РХ	X96270500 80616915	170020091 0002235	105100/	2008	15.01.2009	55826.75	55826.75	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,540	3650,00	1971,00	-	1971,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1971,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Деркач А.С.

Начальник ВЕФ

Касьян С.А.

«08» 09 2020 р.



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION



Реєстраційний номер
Registration number
Дата першої реєстрації
Date of first registration
Дата реєстрації
Date of registration
Рік випуску
Year of manufacture
Привласнює або організація
Surname or company
Ім'я та по батькові
(given name(s))
Адреса
Address
Область
Region
Нас. пункт
Vul., буд., кв.
Власність
Owner ship
Дієсно до
Period of validity

A AA2910PX
B 20.07.2010
B.1 11.01.2018
B.2 2008
C.1.1 ПАТ "УКРПОШТА"
JSC "UKRPOSHTA"
C.1.2
C.1.3 М. КИЇВ
М. КИЇВ
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
вул. ХРЕЩАТИК 22
а є власником

TSC 5841
TSC 5841

СХК 214113

Марка
Make
Моделі
Model
Тип
Type
Тип
Type
Коммерційний опис
Commercial description
Ідентифікаційний номер (кузов, рама)
Vehicle identification number
Повна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
Категорія
Category
Об'єм двигуна
Capacity
Тип палива
Type of fuel
Колір
Color
Колір автомобіля
Color of the vehicle
Кількість сидінь, місць
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1 ГАЗ
D.2 2705-414
D.3 ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ
ВАНТАЖОПАСЯЖИРСЬКИЙ-В
Х9627050080616915
E 27050080392894
F.1 3500
G 2170
J B
P.1 2464
P.2 S
R СИНІЙ
S.1 7
S.2

АВТ-Ль СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТА.

СХК 214113

СХК № 214113 Зам. 17-3765 РС Україна 04.2017



Деркач А.С.

"22" 0.5 2020 p.