

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08» 09 2020 р.

АКТ № 32
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р. м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ВИС 2345, д.н. AA5890PM

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знищення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA5890PM	ХТА21053011 890705	170020001000 2200	105100/	2000	29.09.2000	13 974.00	13 974.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 206.830 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1850/1040 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
	Лонжерони	Фізичний знос, глибока корозія	95%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів, колісних арок	95%
3	Двигун	лопнувший распредвал, підтікання масла, ущільнення колінвала	98%
	Стартер	Фізичний знос деталей, тріщина передньої кришки, замикання втягуючого реле та обмотки якоря, граничний знос привода, якоря,, щіток	98%
	Генератор	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої і задньої кришки, замикання діодного моста	98%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання палива в місцях з'єднання верхньої і нижньої частини,зрив різьби жилерів	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу кпп, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	96%
5	Задній міст	Фізичний знос деталей, сайлентблоків, злом кріплення кронштейна амортизатора	98%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	93%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	96%
	Амортизатори	Підтікання масла, фізичний та механічний знос робочої поверхні	98%
6	Передній міст	Сторонній шум при роботі, підтікання масла, фізичний та механічний знос ШРУСів	96%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	93%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, фізичний та механічний знос робочої поверхні	98%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос корпусу, рейки рульового управління	97%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	96%
	Радіатор	Тріщина корпусу бачків, корозія сот, часткова зашлакованість, підтікання охолоджуючої рідини	99%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Корозія поверхні відбивача скла	98%
	Головний гальмівний циліндр	Підтікання гальмівної рідини, пошкодження дзеркала робочої поверхні	98%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 96 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

- 1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
- 2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер

Деркач А.С.

Кротюк М.О.

Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВИС 2345, д.н. АА5890РМ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА5890РМ	ХТА21053011 890705	170020001000 2200	105100/	2000	29.09.2000	13 974.00	13 974.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,420	3650,00	1533,00	-	1533,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1533,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Деркач А.С.

Начальник ВЕФ



Касьян С.А.

«08» 09 2020 р.

UA

УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	AA5890PM
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	27.12.2007
Дата реєстрації Date of registration	B.1	25.05.2017
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2000
Привласнює або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	JSC "UKRPOSHTA"
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ
Область Region		М. КИЇВ
Район District		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Вул., буд., кв. Street, house, apt.	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22
Власність Ownership		а є власником
Діє до Period of validity	H	

Центр 5642
TSC 5642

CXM 299233

Марка Make	D.1	ВІС
Модель Model	D.2	2345
Тип Type	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ
Комерційний опис Commercial description		ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	X6D23450010003041
Повна маса Maximum mass	F.1	1850
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1040
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1500
Тип пального Type of fuel	P.2	B
Колір Color of the vehicle	R	БІЛИЙ
Кількість сидінь місць з механічним приводом Number of seats including the driver's seat	S.1	2 Особливі відмітки: ВКС 052256 Від 27.12.2007 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
Кількість сидінь місць Number of standard places	S.2	

CXM № 299233 Зав. 17-КІВ РР України 01.2017

CXM 299233





