

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Миколаївська філія АТ «Укрпошта»
« 04 » листопада_2019 р.

АКТ № 2
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 04 » листопада_2019 р.

м. _Миколаїв_

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «29_» __жовтня__ 2019__ р. № 1009
провела огляд автомобіля легкового ГАЗ 5201 д.р. № АА9042ОХ

який знаходиться у підзвіті Покладій Юрія Володимировича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BE9042OX	XTH52010 0D060811	140019921000 1836	105100	1983	01.01.1992	9008.0	9008.0	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 181,000 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 5170/2520 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	деформований, вкритий слідами глибокої(наскрізної) корозії, корозія та тріщини лонжеронів, колісних арок, стоек у районі кріплення дверей, наскрізна корозія полу	98%
3	Двигун	Тріщина блоку, тріщина головки блоку	98%
	Стартер	Коротке замикання ротора	90%
	Генератор	Дефект діодного моста	90%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	-	-

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщина корпусу.	100%
5	Задній міст	Знос головної пари	100%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила	100%
6	Передній міст	Знос сайлентблоків	97%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	злом кріплення кронштейнів амортизаторів	100%
	Передня вісь	граничний знос ступиць коліс, реактивних штанг	100%
7	Механізм рульового управління	максимальний фізичний знос деталей, ричагів рульового управління, втулок, корпусу, граничний знос рейки РК	100%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній	100%
	Електропристрої	Розірвана електропроводка, деформація панелі приладів	100%
	Фари	корозія поверхонь відбивачів світла фар, недостатня пропускна здатність світла внаслідок фізичної застарілості скла	100%
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній	100%
	Акумуляторна батарея	Сульфатія та коротке замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

автомобіль вантажний фургон 1983 р. випуску, морально застарілої марки, знятий з виробництва, має практично 100% знос основних агрегатів, вузлів та деталей, , підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Голова комісії: Заступник директора з
операційної діяльності

Члени комісії: Старший механік ЦПП
Начальник відділу ТП та Л

Т.Є. Водич

О.О. Чайка

С.А. Козловський

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 5201

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA9042OX	XTH52010 0D060811 5	140019921000 1836	105100	1983	01.01.1992	9008,00	9008,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації, також в наслідок ДТП, вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	800,0	524,0	1324,0

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2.1	3000,00	6300.0	-	4976,0

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4976,0 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.


Начальник ЦПП


Покладій Ю.В.

Начальник ВЕФ

Шубіна Л.П.









УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION



Регістраційний номер
Registration number
A AA90420X
Дата першої реєстрації
Date of first registration
B 13.10.2010
Дата реєстрації
Date of registration
B.1 12.04.2017
Рік випуску
Year of manufacture
B.2 1983
Позначка або організація
Surname or company
C.1.1 ПАТ "УКРПОШТА"
ПАТ "UKRPOшта"
Ім'я та по батькові
Given name(s)
C.1.2
Адреса
Address
C.1.3 М. КИЇВ
М. КИЇВ
Область
Region
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Район
Вул., буд., кв.
Street, house, apt.
вул. ХРЕЩАТИК 22
Власник
Owner
С.4 а є власником
Діє до
Period of validity
H Центр 4241
TSC 4241

CXM 217767

Марка
Make
D.1 ГАЗ
Модель
Model
D.2 5201
Тип
Type
D.3 ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Commercial description
ХТН520100D0608115
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
E 0608115
Повна маса
Full mass
F.1 5256
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
G 3902
Категорія
Vehicle category
J C1
Об'єм двигуна
Capacity
P.1 3480
Тип палива
Type of fuel
P.2 S
Колір
Color of the vehicle
R СИНІЙ
Кількість сидінь місць
з місцем для
Number of seats
including the driver's seat
S.1 3
Особливі відмітки: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ УКРПОШТА ЗНГ 1 БАГОН
CAA 399342 13.10.2010
Кількість стоячих місць
Number of standing places
S.2

CXM 217767

CXM № 217767 Зам.17-3063 РС Україна 01.2017