Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
14 серпня 2020 р.

АКТ № 46
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р. м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ЗИЛ 5301, державний реєстраційний номер АА1596РТ

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1596РТ	XTZ5301Ю050 077521	230020051 0002859	105100	2005	07.2005	63357.00	63357.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 470.9 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 6950/4000 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія лонжеронів, природній знос	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія порогів, арок, днища	99%
3	Двигун	Знос КШМ, значна витрата маслила, підтікання охолоджуючої рідини	99%
	Стартер	Залипання витягаючого, не відкидає бендикс	99%
	Генератор	Знос посадочних місць підшипників	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	Люфт лопасті, бере масло	99%
	ТНВД	Недостатній тиск палива на форсунках, підвищена димність двигуна	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, значний знос шестерень, синхронізаторів, підвищений шум при роботі	99%
5	Задній міст	Люфт хвостовика, підвищений люфт шестерень редуктора	98%
	Диски коліс	Розбалансування, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природній знос,	98%
	Амортизатори	Знос поршня, пошкодження корпусу	99%
6	Передній міст	Знос шкворнів, механічне пошкодження цапфи	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина підкорінного листа	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
	Передня вісь	Знос шкворнів, цапфа втратила цілісність	99%
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу, люфт вала сошки, люфт кінцевиків	99%
8	Фургон	Корозія, тріщини, природній знос поперечин	99%
	Радіатор	Корозія сот, накип в сотах	99%
	Електропристрої	Помутніння скла, знос механічних частин приладів	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, помутніння скла	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія поверхні циліндра, підклинювання поршня, не працює підсилювач гальм	99%
	Акумуляторна батарея	Списано	
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:
1. фото,
2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП Козоріз І.П.

Провідний інженер Яценко Ф.П.

Майстер з ремонту транспорту Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ЗИЛ 5301

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1596РТ	XTZ5301Ю05 0077521	230020051 0002859	105100	2005	07.2005	63357.00	63357.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	580,00	-	580,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
2,400	2800,00	6720,00	-	6720,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 6140,00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Козоріз І.П.

Начальник відділу економіки та фінансів Стадник Л.В.

14 серпня 2020 р.



Марка Make	D.1	ЗИЛ
Модель Type	D.2	5301
Тип Commercial description	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	XTZ5301HO050077521 5301AA50038833
Повна маса Maximum mass	F.1	6950
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	4000
Категорія Vehicle category	J	C1
Об'єм двигуна Capacity	P.1	4750
Тип пального Type of fuel	P.2	D
Колір Color of the vehicle	R	СИНІЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	2 Особливі відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

СХМ 303335

СХМ № 303335 Зам.17-1190 РС Ukraina 01.2017

UA

УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	AA1596PT
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	10.02.2009
Дата реєстрації Date of registration	B.1	05.05.2017
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2005
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOSHTA"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address Область Район Нас. пункт Вул., Буд., кв.	C.1.3	М. КУІВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ вул. ХРЕЩАТИК 22
Власність Ownership	C.4	В Є ВЛАСНИКОМ
Дійсне до Period of validity	H	

Центр 7141
ТСС 7141

СХМ 303335


UA
AA 1596 PT

HONDA