

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» березня 2021р.

АКТ № 36
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ВА3 21099 д.р.н ВТ7882АІ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатаці і	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
ВТ7882АІ	ХТА210990R15 68345	210019941000138 7	105100	1994	28.10.1994	18804,00	18804,00	0.00	0.00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації- 682,00 тис.км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 1395кг/970 кг.

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсото к зносу %
1	2	3	4
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія підлоги, крил та дверей	94
3	Двигун	Корозійне руйнування площини головки блоку, граничний знос блоку циліндра	97
	Стартер	Відсутній	-
	Генератор	Відсутній	-
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній	-
4	Коробка передач	Відсутній	98
5	Задній міст	Випрацювання шліцевої частини карданного вала та редуктора зад. моста.	97
	Диски коліс	деформація	98
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	
6	Передній міст	-	-

	Диски коліс	Деформація	92
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
	Передня вісь	Відсутня	-
7	Механізм кермового управління	Відсутній	-
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній	-
	Електропристрої	Відсутні	-
	Фари	Відсутні	-
	Головний гальмівний циліндр	Відсутній	-
	Акумуляторна батарея	Відсутній	-
9	Автошина	Відсутній	-

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 96,0 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ВТС № 025313
2. Фото ТЗ



Заступник директора з
операційної діяльності

Начальник ЦПП
Начальник відділу ведення
обліку НА та ТМЦ
Провідний фахівець групи
поштової безпеки


Начальник ВЕФ

Інженер з транспорту ЦПП

_____ Морозова Т.Ю.

_____ Тищенко К.І.

_____ Шльонська Л.О.

_____ Гаврилов О.М.

_____ Ляшенко С.Ю.

_____ Фільчакова Ю.М.


ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу ВА3 21099 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BT7882AI	XTA210990R1568345	2100199410001387	105100	1994	28.10.1994р	18804,00	18804,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	50,00	150,00	650,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,3	560,00	168,00	-	168,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

К.І.Тищенко

С.Ю.Ляшенко

« 19 » 03 2021р.

UKRAINE UKRAÏNA UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BT7882AJ	
Рік випуску Year of issue	B	1994	
Дата реєстрації Date of registration	I	21.02.2008	
Приймальна організація Receiving organization	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ UKRAINS'KE DERZHAYNE PİDPRIYEMSTVO POSHTOVOGO ZV'YAZKU UKRAÏNI	
Місце по батьку Place of birth	C.1.2	OPOSH	
Адреса Address	C.1.3	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ХРЕЩАТИК 22	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.4		
Спеціальний Special	H	МРКВ НАЛН ХЕРСОН	

BT0025313

Марка Make Model Type		Тип Type	
D.1	BA3	D.2	21099
D.3	СЕДАН ЛЕГКОВИЙ	E	ХТА210990R1888345
F.1	1395	G	970
J		P.1	1499
P.3	Бензин	R	СІРІЙ
S.1	5	S.2	Особливий відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОПЕРАТИВНО- ПОПІЛ ЗВ'ЯЗКУ КОД 188362 від 19. 03.1999

BT0025313

