

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«20» серпня 2020 р.

АКТ №75
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«20» серпня 2020 р.

м. Харків

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3909 реєстраційний номер
AA6345PT

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA6345PT	ХТТ37410 250415811	2000200610004725	105100	2005	30.06.2006	25580,64	25580,64	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 364,826 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2720/1720 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, тріщини несучих частин та кронштейнів	98%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія полів, корозія колісних арок, стойок в районі кріплення дверей	100%
3	Двигун:	Знос шатунів і вкладишів, занижена компресія у циліндрах, стук КШМ	97%
	Стартер	Замикання обмотки, знос щіток	97%
	Генератор	Замикання діодного моста та знос якоря	98%
	компресор		
	турбокомпресор		
	Карбюратор	Деформація дросельної заслонки, зрив різьби жиклерів	98%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос шестерні першої та другої передач, шум підшипників, фізичний знос деталей	99%
5	Задній міст	Знос головної пари	96%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори(пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
6	Передній. міст та рульове управління	Знос підшипників ступиць	98%
	Диски коліс	Деформація гнізд кріплення	100%
	Ресори(пружини)	Експлуатаційний знос листів	100%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Експлуатаційний износ	100%
8	фургон	Експлуатаційний знос	98%
	Радіатор	Корозійний знос сот	98%
	електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозійний знос	98%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,8%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП

Полешко М.В.

Левченко О.О.

Болотова Л.Г.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок терм експлуа згідн даними о міс
AA6345PT	XTT37410250415811	2000200610004725	105100	2005	30.06.2006	25580,64	25580,64	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,113	3700,00	4118,10	-	4118,10

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3041,78 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

03.09.2020р.



М.В.Полешко

А.В.Старицька



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION



Реєстраційний номер
Registration number **A** AA6345PT
Дата першої реєстрації
Date of first registration **B** 28.12.2011
Дата реєстрації
Date of registration **B.1** 27.05.2017
Рік випуску
Year of manufacture **B.2** 2005
Прізвище або організація
Surname or company **C.1.1** ПАТ "УКРПОШТА"
JSC "UKRPOSHTA"
Ім'я та по батькові
Given name(s) **C.1.2**
Адреса
Address **C.1.3** М. КИЇВ
М. КИЇВ
Область
Region ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Район
District
Нас. пункт
Settlement вул. ХРЕЩАТИК 22
Вул., буд., кв.
St., no., apt. а є власником
Ownership **C.4**
Дійсне до
Period of validity **H**

Центр 6341
TSC 6341

CXM 440028



Згідно з рішенням
Качальник *ЦП* *Полісний Л.В.*

Марка
Make **D.1** УАЗ
Модель
Type **D.2** 3909
Тип
Type **D.3** ЛЕГКОВИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В
Commercial description
ХТТ37410250415811
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number **E** 37410040224577 37410040436877
Повна маса
Maximum mass **F.1** 2720
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service **G** 1720
Категорія
Vehicle category **J** В
Об'єм двигуна
Capacity **P.1** 2445
Тип пального
Type of fuel **P.2** S
Колір
Color of the vehicle **R** ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидячих місць
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat **S.1** 7
Кількість стоячих місць
Number of standing places **S.2**

ГБО, ВАНТ.-ПАС.- 6 П.М., СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ УАЗ
ВП6 ТК ФЕРМЕР, САК 236625

CXM 440028

CXM № 440028 Зам.17-3257 PC Україна 02.2017



AA 6345 PT

A black and white photograph showing the front of a vehicle. The vehicle has a dark, possibly metallic, finish. It features a prominent grille with a diamond mesh pattern. On the left side of the grille, there is a small rectangular badge with the letters "UA". The license plate is white with black text, reading "AA 6345 PT". The vehicle has four round headlights, two on each side. The hood has a small, stylized emblem in the center. The windshield is visible on the right side of the image. The background is dark and indistinct.

16/03/2020 02:56 PM