

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«26»серпня 2020 р.

АКТ № 121
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«26» серпня 2020 р. м. Харків
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ЗИЛ –ММЗ 4502 реєстраційний номер 23541ХА

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалте рсь- кого обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатац ії	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінен ня, грн.	Зали шков а варті сть, грн.	Залишк овий термін експлуа тації згідно з даними обліку, міс.
23541ХА	3142492	2000200110004755	105100	1991	20.08.1991	11033,00	11033,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 683,630 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 10275/5250

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Тріщина рами	98%
2	Кабіна, кузов	Корозія полів, боковин та кузова	100%
3	Двигун:	Знос поршневої групи, знос КШМ, підвищений шум та димність	98%
	Карбюратор	Знос прискорювального насосу, виробітка втулок заслони	98%
	Стартер	Замикання обмотки, знос привода, щітки	96%
	Генератор	Замикання обмотки, знос якоря	98%
	турбокомпресор		
	Компресор	Експлуатаційний знос	100%
4	Коробка передач	Знос фіксаторів передачі, підвищений шум та вібрація при роботі	97%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
5	Задній міст	Знос головної пари та чашки сателітів, спрацьовані шліци, хрестовини. Вал розбалансований.	97%
	Диски коліс	Деформація дисків коліс	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	люфт наконечників, знос втулок шворнів	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори	Експлуатаційний знос листів	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос шарнірних з'єднань рульової трапеції	
8	фургон		
	Радіатор	Корозійний знос нижньої частини сот	98%
	електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	99%
	Акумулятора батарея	Осіпання активної маси, замикання пластин	100%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	98%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:
фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,8%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП



Полешко М.В.



Левченко О.О.



Болотова Л.Г.

121

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ЗІЛ ММЗ 4502

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
23541XA	3142492	2000200110004755	105100	1991	20.08.1991	11033,00	11033,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	1128,48	1002,00	2130,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
3,991	3700,00	14766,70	-	14766,70

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 12636,22 грн.,
буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

М.В.Полешко

Начальник відділу економіки та фінансів

А.В.Старицька

03.09.2020р

ХАС

№ 599483

ВЛАСНИК

2598120

ЦЕНТР ПЕРЕВЕЗ. ПОШТИ ХД

УДППЗ "УКРПОШТИ"

TSENTR PEREVEZ. POSHTI KH

UDPPZ "UKRPOSHTI"

АДРЕСА

ХАРКІВСЬКА

ХАРКІВ

ЛЕНІНСЬКИЙ

ПРОВ. ДИНАМІЧНИЙ

1 кор.

Область

Район

Нас. пункт

Вулиця

Будинок

Видано

Начальник РЕП ДА

М.П.

4

"КВІТІН"

ХАА 31351620

Держзнак. ПК «Україна». Зам. 0-3769. 2000.

УКРАЇНА

UA

UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЕСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 23541XA

Марка ЗИЛ-ММЗ 4502

Модель

Рік випуску 1991

Колір СИНІЙ

Об'єм двигуна (см³) V- 6000

Шасі (рама) № 3142492

Кузов (коляска) №

Тип ТЗ

Власна маса ВАНТАЖ-САМОСКИД kg

Повна маса 10275 kg

Особливі відмітки Ст.С/Р: ХАС433670 27.04.2000

ЗМ СВ-ВА ДЕРЖНАКІВ

ХАС № 599483

НИИAT с/т/б/о/м/о 2222

5250



згідно з *фінансовою*
наказом ЦПД

Полісний М.В.

131

23541 XA

23541
XA
21

05/01/2011 03:11 AM

23541 XA

05/01/2011 03:11 AM