

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 20 » серпня 2020 р.

АКТ № 23
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 20 » серпня 2020 р. м. Покровськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля Mazda E2200
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ Шкрябець В'ячеслав Володимирович
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
AA0748BM	MZSR1L3200738270	0400199610006773	105100	1996	01.12.1996	4788,00	4788,00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації: 693,4 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2540/1870 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів.	Відсоток зносу
1	Рама	відсутня	
2	Кузов (кабіна)	Корозія, в тому числі наскрізна, тріщини несучих частин, кронштейнів та колісних арок.	80%
3	Двигун	Знос газорозподільного механізму та КШМ.	95%
	Стартер	Знос деталей, замикання втягуючого реле та обмотки якоря, граничний знос шестерней привода, граничний знос колектора якоря, щіток.	100%
	Генератор	Знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої та задньої кришки, граничний знос колектора якоря та щіток, замикання діодного мостика.	100%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання палива в містах з'єднання верхньої та середньої частин, зрив різьби жиклерів, розбиті гнізда осей деталей управління дросельними заслінками.	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Вихід з ладу шестерень та підшипників коробки передач та роздаточної коробки. Знос шліцьових з'єднань карданных валів.	95%
5	Задній міст	Знос головної пари, знос шліців напівосей.	95%
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів дисків.	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, втрата робочої жорсткості.	90%
	Амортизатори	Знос штоків та поршнів, підтікання рідини.	100%
6	Передній міст	Знос головної пари.	90%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення.	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, втрата робочої жорсткості.	90%
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила, стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора.	100%
	Передня вісь	Граничний знос маточин коліс.	95%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, знос деталей важелів та втулок.	100%
8	Фургон	-	
	Радіатор	Корозійний знос сот, підтікання рідини.	100%
	Електропристрої	Чисельні пошкодження електропроводки.	90%
	Фари	Корозійний знос рефлектора.	90%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні головного циліндра. Знос ущільнень та циліндрів гальмівних супортів.	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин.	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор.	95%



Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: автомобіль має фізичний знос агрегатів, вузлів та деталей. Кузов та всі його основні вузли та агрегати потребують капітального ремонту або заміни на нове.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: Капітальний ремонт автомобіля економічно не вигідний. До подальшої експлуатації та відновлення не придатний. Об'єкт підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.

(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП		Сінкевич Ю.М. (ПІБ)
Провідний інженер ЦПП		Літвінова О.О. (ПІБ)
Механік ГК та В		Шкрябець В.В. (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу МАЗДА Е2200

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АН0748ВМ	JMZSR1L320 0738270	0400199610006773	105100/	1996	01.12.1996	4788,00	4788,00	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 693.4 тис. км, наскрізна корозія більше 70% та тріщини несучих частин та кронштейнів, корозія та тріщини лонжеронів, колісних арок, стійок в районі кріплення дверей. Фізичний знос деталей генератора та коробки передач. Знос гальмівних колодок, підтікання гальмівної рідини крізь сальникові ущільнення гальмівних циліндрів. Деформація та тріщини ободів дисків коліс, граничний знос протектору.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1870	3686,00	6892,82	-	6892,82

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6314,93 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В.

UKRAINE UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AH0748BM	
Рік випуску Date of first registration	B	1996	
Дата реєстрації Date of registration	I	29.05.2009	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	21560046 УДППЗ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given names	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3		
Регіон Region		М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.4	СОЦІАЛІСТИЧНА, 5А ХРЕЩАТИК, 22	
Власник Owner			
Підпис Signature	H		
Період дієвості Period of validity		РЕВ м.Красноармійська УДАІ ГУМВС України в Донецькій області	

АНС 318672

Марка Make	D.1	MAZDA
Модель Type	D.2	E 2200
Тип Type	D.3	ЛЕГКОВИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ
Коммерційний опис Commercial description	E	JMZSR1L3200738270
Номер шасі (вузла, рами) Vehicle identification number	F.1	JMZSR1L3200738270
Повна вага Maximum mass	G	2540
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	J	1870
Категорія Vehicle category	P.1	2184
Об'єм двигуна Capacity	P.3	D
Тип палива Type of fuel	R	ЖОВТИЙ
Колір Colour of the vehicle	S.1	8
Кількість сидінь (місць) Number of seats	S.2	Особливі відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БІЛО-СИНИЙ СМУГА "ПОШТА" РСА 767787 від 05.12.2006
Кількість стоянок (місць) Number of standing places		

АНС 318672

Полковник АН 07 4803.ел





