

Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Львівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)
« 15 » 11 2019 р.

АКТ № 69
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 15 » 11 2019 р.

м. Львів

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «24» жовтня 2019 р. № 645
провела огляд ZUKA

який знаходиться у підзвіті Лелета Бориса Івановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BC 4445 BM	SUL00711HS 0578005	1300199510 004021	105100/	1995	01.11.1995	1 260,00	1 260,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 483,549 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2100/1650 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Деформація і корозія поперечини, місць кріплення кузова до рами	98%
2	Кузов	Значна корозія арок, передніх підкрильників. Знос механізмів та замків дверей, кріплення підніжок та крил.	95%
3	Двигун :	Максимальний знос головки блока, поршневої групи, колінчатого вала та розподільчого вала.	86%
	Карбюратор	Граничний знос деталей, прокладок та вузлів. Корозія елементів кріплення корпусу. Потребує заміни.	96%
	Стартер	Обрив обмотки статора, граничний знос передньої кришки.	97%
	Генератор	Замикання обмотки ротора, знос деталей кріплення корпусу, діодного мосту.	89%
4	Коробка передач	Граничний знос корпусу, потребує заміни шестерень, валів, муфт та підшипників.	89%
5	Задній міст та карданний вал	Потребує заміни: сателіту, хрестовин, головної пари, підшипників та корпусу.	85%
	Диски коліс	Тріщини ободів, деформація отворів кріплення.	92%
	Ресори	Фізичний знос, тріщини листів та стремянок	93%
6	Передній міст та рульове управління	Максимальний фізичний знос та деформація поворотних кулаків та піввісей, шкворнів, передніх ступиць.	89%

7	Диски коліс	Тріщини, деформація ободів та отворів кріплення. Значне розбалансування	97%
	Механізм рульово-го управління	Значний знос шестерень, черв'ячної передачі та підшипників.	89%
	Інші прилади:		
	Радіатор	Корозія отворів, порушення герметизації корпусу.	86%
	Скло	Механічні пошкодження поверхні вітрового та бокового скла.	88%
	Фари	Корозія поверхні рефлекторів	95%
	Акумулятор	Закінчення строку служби	100%
	Амортизатори	Корозія робочої поверхні штоку та елементів кріплення.	96%
	Головний гальмовий циліндр	Граничний знос робочої поверхні.	98%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 92.5 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.


Голова комісії :

Члени комісії :

Начальник ДС _____ Яртись Р.В.
посада _____ підпис _____ ПІБ

Пров. інженер _____ Чухрай Ю.З.
посада _____ підпис _____ ПІБ

Заст. начальника ЦПП _____ Соловій А.М.
посада _____ підпис _____ ПІБ



Марка	D 1 ZUKA
Модель	D 2 A07
Комплексное описание	D 3 ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ В
Идентификационный номер	E шасси SUL00711HS0578006
Год выпуска	F 8V40B 0756589
Масса	G 2100
Мощность	G 1650
Длина	P 1 2400
Ширина	P 3 Бекмиг
Высота	R БЕПЕНИИ
Состояние	S 1 ОБЩЕИСПОЛНИТЕЛЬНО
Состояние	S 2 ШАССИ

BCC 708579

Украина	CHADGETEOPPO PEGIPACHO
Украина	TPACHOTHOFO CACOEY
Украина	REGISTRATION CERTIFICATE
Украина	CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Марка	A BC4445BM
Модель	B 1995
Год выпуска	I 19 07 2008
Идентификационный номер	C 1 21560040 UKRPOSHTA UKRAINS REDEPOSITOYOC
Масса	C 12 0 21
Мощность	C 13
Длина	C 14
Ширина	C 15
Высота	C 16
Состояние	C 17
Состояние	C 18

BCC 708579

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ZUKA

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BC4445 BM	SUL00711H S0578005	13001995100 04021	105100/	1995	01.11.1995	1 260,00	1 260,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	320,00	130,00	450,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,35	3200,00	1120,00	-	1120,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 670,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Лелет Б.І.

Начальник ВЕФ

Кузьо І.Г.

26 листопада 2019 р.