Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Хмельницька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08»жовтня 2021 р.

АКТ № 19
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«08» жовтня 2020р. м. Хмельницький

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **автомобіля ВАЗ 2107 державний номер ВХ7990ВВ**

який знаходиться у підзвіті Кочмарського К.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВХ7990ВВ	**V0014624**	**2200199510001862**	**105100**	**1995**	**05.10.1995**	**2671,00**	**2671,00**	**0**	**0**

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **414.450** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **1200** кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	95%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізьна корозія кузова	100%
3	Двигун	знос поршневої групи та головки блока	85%
	Стартер	замикання обмотки	85%
	Генератор	замикання обмотки	
	Компрессор	-	
	Турбокомпресор	-	95%
	Карбюратор	Знос голчатого клапана, зашлаковані канали	95%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний граничний знос	99%
5	Задній міст	зношення посадкових місць під підшипники піввісей	90%
	Диски коліс	Деформовані	75%
	Ресори (пружини)	Граничний експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Підтікання	95%
6	Передній міст	Граничне зношення	95%
	Диски коліс	деформовані	75%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	підтікання	95%
	Передня вісь	Гранично розроблені посадочні місця шкворнів	95%
7	Механізм рульового управління	Корозійно ушкоджений не працює	95%
8	Фургон	-	
	Радіатор	забиті магістралі, пошкоджені соти	95%
	Електропристрої	Пересихання ізоляції електропроводів	100%
	Фари	Розбите скло фари, вигоряння рефлекторів	100%
	Головний гальмовий циліндр	Механічний знос циліндрів	100%
	Акумуляторна батарея	Закінчений термін експлуатації	100%
8	Автошини	автошини не відповідають вимогам про експлуатацію, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить **94%**

Висновок та пропозиції: - транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП (посада)	(підпис)	Кочмарський К.В. (ПІБ)
Старший механік (посада)	(підпис)	Зайцев П.Я (ПІБ)
Технік з обліку (посада)	(підпис)	Грицюк В.В. (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу автомобіля ВАЗ 2107

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВХ7990ВВ	**V0014624**	**22001995100018 62**	**105100**	**1995**	**05.10.1995**	**2671,00**	**2671,00**	**0**	**0**

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос конструктивних елементів кузова, основних вузлів та агрегатів.

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовно вартість за 1т.металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0.85	3500.00	2975.00	0.00	2975.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	380.00	250.00	630.00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2345.00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно до фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Кочмарський К.В

Начальник відділу економіки та фінансів Степура Н.В.



УКРАЇНА
УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	BX7990BB
Рік випуску Date of first registration	B	1995
Дата реєстрації Date of registration	I	11.08.2010
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УКР.ДЕРЖ.ПІДПР.ПОШТОВОГО ЗВЯЗКУ УКР ПОШТА UKR.DERZH.PIDPR.POSHTOVOHO ZVYAZKU UKRPOSHTA
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address	C.1.3	
Регіон Район Населений пункт Вулиця, будинок, квартира		ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КИЇВСЬКА, 6
Власність Ownership	C.4	а э власником
Дійсне до Period of validity	H	1-е ВРЕР м.Хмельницький УДАІ УМВС України в Хмельницькій обл.

САА 938363



Марка Make	D.1	VAZ	
Модель Type	D.2	2107	
Тип Commercial description	D.3	ЛЕГКОВИЙ ОПЕРАТИВНИЙ	
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	XTA21070OS0925079	
Повна маса Maximum mass	F.1		
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G		
Категорія Vehicle category	J	B	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1500	
Тип пального Type of fuel	P.3	Бензин	
Колір Colour of the vehicle	R	ЧЕРВОНИЙ	
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5	Особливі відмітки БІРЖОВИЙ ДОГОВІР ХМС269415 ВІД 07.05.2004 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ РУ ХУ
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2		

CAA 938363 № 938363 ТОВ "Знак" Консорціуму "СДАПС" Зам. 0020-2009-91


UA
BX7990 BB


БЕЗПЕКА РУХУ
ПОШТА
ВХ7990 ВВ


AA 9037 PM
UA
BX7990 BB