

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08» 09 2020 р.

АКТ № 29
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р. м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 3909, д.н. АА2902РХ

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА2902РХ	T0028009	17002001 10002224	105100/	1996	27.01.2001	18583.75	18583.75	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 303.8 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2910/1870 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія, тріщини її несучих частин та кронштейнів, тріщини поздовжніх ланжеронів	99%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів	97%
3	Двигун	Необхідність капітального ремонту, стук в районі КШМ	98%
	Стартер	Фізичний знос втулок , обмотки якоря	97%
	Генератор	Фізичний знос щіток	97%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання мастила в місцях з'єднання верхньої і нижньої частини	98%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпусу кпп, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	99%
5	Задній міст	Корозія корпусу картера заднього мосту, підтікання мастила	97%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	98%
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості, злом корінного і підкорінного листа, мікротріщини	98%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	98%
6	Передній міст	Граничне спрацювання отворів підшипників головної передачі	99%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Фізичний знос, підтікання масла, стук при роботі	97%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос посадочних місць підшипників, ролика	97%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	97%
	Радіатор	Пошкодженні соти, водопровідні трубки, пошкоджений краник зливу охолоджуючої рідини	98%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Часткове помутніння рефлектора	98%
	Головний гальмівний циліндр	Зношення корпусу головного циліндра, поршня	99%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

- 1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
- 2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер

Деркач А.С.

Кротюк М.О.

Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909, д.н. АА2902РХ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА2902РХ	T002800 9	17002001 10002224	105100/	1996	27.01.2001	18583.75	18583.75	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,580	3650.00	2117.00	-	2117.00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2117,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Деркач А.С.

Начальник ВЕФ



Касьян С.А.

«08» 09 2020 р.

UA

УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
TRANSPORTNOGO ZACOSY
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер Registration number	A	AA2902RX
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	19.06.2008
Дата реєстрації Date of registration	B.1	17.01.2018
Рік випуску Year of manufacture	B.2	1996
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ
Область Region		М. КИЇВ
Район District		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Час. пункт Vul. Pch. k.		вул. ХРЕЩАТИК 22
Власник Ownership	C.4	а є власником
Дієвий до Period of validity	H	
		TSC 5641
		TSC 5641

СХК 214755

Марка Make	D.1	YAZ
Модель Type	D.2	3909
Тип Type	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ
Commercial description Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В XTT220606T0028009 T0028009
Повна маса Maximum mass	F.1	2910
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1870
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип палива Type of fuel	P.2	S
Колір Color of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидінь з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	6
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

СХК 214755

ВКС 071721
19.06.2008. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТАДЕНТ ТАБЛИЧКА
ВІДСУТНЯ ВСТАН.ГБО.

СХК № 214755. Зам. 17-0753 РП. Укв. 04.2017



