

ЗАТВЕРДЖУЮНачальник Головного управління
Держгеокадастру в Івано-Франківській області

Р.І.Копча

2018р.

АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯНа автомобіль марки ВАЗ 21070, легковий седан-В

(назва транспортного засобу)

Номерний знак АТ 4988СВ двигун № _____ кузов № ХТА21070062353636Рік випуску 2006 свідоцтво про реєстрацію ТЗ СХМ № 893429Пробіг з початку експлуатації 235636 кілометрів

На виконання наказу Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області від «23» квітня 2018 року № 88 «Про створення комісії та здійснення заходів щодо відчуження транспортного засобу ВАЗ 21070, реєстраційний номер АТ 4988СВ», комісією в складі голови комісії Копчі Р.І. – начальника Головного управління, членів комісії: Воловця Т.В. – начальника юридичного управління, Лісевич Г.М. – начальника фінансового управління; Яремчук М.М. – заступника начальника фінансового управління – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності; Люльчак О.Я. – завідувача сектору контролю управління адміністративно-організаційного забезпечення проведено огляд автомобіля ВАЗ 21070, реєстраційний номер АТ 4988СВ, номер шасі (кузова) ХТА21070062353636, 2006 року випуску, введеного в експлуатацію 30.05.2006 року, що знаходиться на балансі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області з балансовою вартістю 29740,00 грн., нарахованим зносом 29740,00 грн., залишковою вартістю 0,0 грн.

Адреса установи: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34.

При огляді і перевірці технічного стану автомобіля ВАЗ 21070, реєстраційний номер АТ 4988СВ, номер шасі (кузова) ХТА21070062353636, 2006 року випуску, його агрегатів, вузлів та механізмів, комісія встановила, що при довготривалій експлуатації кузов автомобіля має значні корозійні пошкодження, двигун зношений, колісні диски мають корозію та тріщини, шини зношені, гальмівна система зношена, фари мають корозійний знос. Загальний стан автомобіля близький до незадовільного і потребує проведення значних капітальних видатків.

ТЕХНІЧНИЙ СТАН

№ п/п	Комплектність вузлів та механізмів	Наявність вузлів та механізмів	Примітки (комплектність, стан)
1	Двигун	1	Потребує ремонту поршневої групи, в процесі експлуатації двигун споживає мастило, наявні сліди підтікання мастила
2	Зчеплення	1	В робочому стані
3	Коробка передач	1	Наявні сліди підтікання мастила на корпусі
4	Карданний вал		Потрібна заміна хрестовин
5	Передня підвіска	1	Відмічені сторонні шуми, що свідчать про зношення сайлентблоків, кульових нижніх опор, амортизаторів
6	Задній міст	1	В робочому стані
7	Рульове управління	1	Підвищений люфт при повороті керма
8	Гальма передні	2	Необхідна заміна гальмівних колодок
9	Гальма задні	2	Необхідна заміна гальмівних колодок

10	Система живлення	1	Акумулятор ,необхідна заміна
11	Система охолодження	1	Наявні сліди підтікання охолоджувальної рідини
12	Електрообладнання	1	В робочому стані
13	Кузов	1	Уражений корозією, а саме: поріг лівий та правий має наскрізні корозійні руйнування
14	Двері передні	2	Частково поржавіли в нижній частині
15	Двері задні	2	Частково поржавіли в нижній частині
16	Крила передні	2	Праве передне м'ятина
17	Крила задні	2	Ліве потребує ремонту
18	Кришка-капот	1	В робочому стані, частково деформована
19	Кришка багажника	1	Частково поржавіла
20	Забарвлення (колір)		Має пошкодження на усіх дверях, крилах, капоті, кришці багажника. Хромовані деталі покриті корозією
21	Покришки	5	Зношені на 80 відсотків
22	Диски колісні	4	Покриті корозією
23	Амортизатори передні	2	Наявні сліди підтікання мастила, необхідна заміна
24	Амортизатори задні	2	Наявні сліди підтікання мастила, необхідна заміна
25	Щиток приладів	1	В робочому стані
26	Обшивка салону	1	Місцями пошкоджено, наявні потертості
27	Обшивка дверей	4	Пошкоджена в задніх дверях
28	Крісла передні	2	В робочому стані
29	Крісла задні	1	В робочому стані

Висновок комісії:

Для приведення у відповідність кількості автомобілів доведеному ліміту, затвердженому наказом Держгеокадастру від 10.05.2017 року №13-а «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують територіальні органи Держгеокадастру», комісія пропонує реалізувати автомобіль ВАЗ 21070, державний номер АТ 4988СВ, номер шасі (кузова) ХТА21070062353636.

Акт складала комісія в складі:

Голова комісії

Р.Копча

Члени комісії

Т.Воловець

Г.Лісевич

М.Яремчук

О.Люльчак