

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 28 » 08 2020 р.

АКТ № 22
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 28 » 08 20 20 р. м. Дніпро

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля VW LT-35 AE 6424 CI
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Черкас А.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість грн.	Сума зносу та знецінення грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації і згідно з даними обліку, міс.
AE 6424 CI	WV1ZZZ2DZYH037791	0300200110005027	105100	2000	03.07.2001	53615	53615	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 848,757 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3500 кг //1800 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама		-
2	Кузов (кабіна)	наявність деформації, механічні пошкодження, корозія арок колес (передніх та задніх), підлоги вантажного відділення	83%
3	Двигун	корозія блока циліндров та головки блока; коленвал - механічний знос перевищує гранично-допустимі норми	98%
	Стартер	перегорання обмотки статора, якоря та втягуючого реле статора.	95%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	97%
	Компресор		-
	Турбокомпресор	механічний знос валу, тріщини корпусу	94%
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу ТНВД	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), на корпусі заднього моста розбиті посадочні місця підшипників	98%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	97%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	тріщини, корозія та вигин передньої балки, розбиті посадочні місця кріплення важіля (правий, лівий).	92%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму.	96%
8	Фургон	Корозійний знос	95%
	Радіатор	Корозійний знос верхнього бачка та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ), фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)

(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)

(підпис)

А/В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)

(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
VW LT-35	AE 6424 CI	WV1ZZZ2D ZYH037791	0300200110005027	105100	2000	03.07.2001	53615	53615	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1,05	2500,00	2512.5	0.00	2512.5

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2512.5грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Зеленченко
Начальник БЕФ




О.В. Макуха

М.В. Блінова

UA

УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

Регістраційний номер
Registration number

Регістраційний номер
Registration number

Дата реєстрації
Date of registration

Прізвище або організація
Surname or company

Ім'я та по батькові
Given name(s)

Адреса
Address

Регіон
Region

Населений пункт
Settlement

Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment

Власність
Ownership

Дієзбро
Discard

Період дієзбро
Period of validity

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

A

B

I

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.4

H

AE6424CI

2000

11.06.2008 р.

УДППЗ УКРПОШТА

UDPPZ UKRPOSHTA

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

М ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ЖОВТНЕВИЙ

ВЛУДІВНА 10

ХРЕЩАТИК БУД. 22

ДН-ЗСЬКА ВРЕР-1

ДЛ УМВС України в

Дніпропетровський обл.

AEC232800

Марка
Make

Модель
Type

Тип
Type

Коммерційний опис
Commercial description

Номер шасі (кузовні номери)
Vehicle identification number

Повна маса
Maximum mass

Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service

Категорія
Category

Об'єм двигуна
Capacity

Тип паливного
Type of fuel

Колір
Colour of the vehicle

Кількість сидінь (місць)
Number of seats

Кількість стоячих місць
Number of standing places

D.1

D.2

D.3

E

F.1

G

J

P.1

P.3

R

S.1

S.2

VOLKSWAGEN

LT35

Фургон малотонажний-В

VN - WV1ZZZ20ZYH037791

WV1ZZZ20ZYH037791

3500

1800

2500

БЕЖЕВИЙ

Особливі відмітки

ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА Н ЯАА331 від

6.09.2002 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ

СІВЬО-ЖОВТА СМУГА

AEC232800



