

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
«08» 09 2020р.

АКТ № 61
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3151 В М5456АІ
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ5456АІ	3775	1800199310002502	105100	1992	01.05.1993	4158,00	4158,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації — 424.3 тис. км
маса об'єкта за паспортом 2450/1600 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозія, тріщини, деформація	95
2	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	97
3	Двигун	Підтікання мастила, зношення порш. групи, зношення постелі кол. валу, тріщини блоку	100
	Стартер	Замикання обмоток ротору	100
	Генератор	Замикання обмоток статора	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Підтікання палива, фізичне зношення жиклерів, повітряної заслінки, насоса прискорення	98
4	Коробка передач	Зношення підшипників та шестерень, первин. та вторинних валів, тріщини корпусу, підтікання мастила	100

5	Задній міст	Корозія, деформація, зношення головної пари сателітів та на півосей.	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини	
	Ресори	Тріщини 1,2, листів,	92
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, знос штоку	94
	Передній міст	Тріщини посадкових місць шворня, деформація, зношення головної пари сателітів та напівосей	100
6	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів	94
	Ресори	Тріщини листів, експлуатаційний знос	88
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, знос штоку	100
	Передня вісь	-	98
	Механізм рульового управління	Тріщини рульової колонки, зношення. черв. пари	-
7	Фургон	-	100
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	-
	Електропристрої	Замкнення	100
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	93
	Головний гальмовий циліндр	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	98
8	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	100
	Автошини	Зношення протектору	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,6%
Висновки та пропозиції:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії

О.І. Федорченко

Г.І. Івашенко

І.В. Савіна

м. Суми

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3151, ВМ5456АІ

«09» жовтня 2020 року

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ5456АІ	3775	1800199310002502	105100	1992	01.05.1993	4158,00	4158,00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	480,00	328,20	808,20

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,28	3000,00	3840,00	0,00	3840,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **3031,80** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка Make	D.1 UA3
Модель Type	D.2 3151 ЗНГ
Тип Commercial description	D.3 легковий універсал-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E 5192/5400G
Повна маса Maximum mass	F.1 3775
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G 2450
Категорія Vehicle category	J 0
Об'єм палива Capacity	P.1 2445
Тип паливного type of fuel	P.3 Бензин або газ
Колір Colour of the vehicle	R жовтий
Кількість окремих місць з м'якою подушкою Number of seats including the driver's seat	S.1 7 Особливі відмітки спеціалізований ВМС034701 11.03.2008 Суми ГБО-ЗНГ-1
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2

CAE059937 ІД 059937 ТОВ "Зеніт" Консорціуму "ЄДАПС" Сер. 0032-2000 01.

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Реєстраційний номер Registration number Рік випуску Date of first registration Дата реєстрації Date of registration Прізвище або організація Surname or company Ім'я та по батькові Given name(s) Адреса Address Регіон Region Населений пункт Settlement Вулиця, будинок, квартира Street, house, flat Власність Ownership Ліцензія Licence Період дієвості Period of validity	A B I C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.4 H	BM5456AI 1992 05.11.2010 "УКРПОШТА" УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖ. ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "UKRPOSHTA" UKRAINSKE DERZH. PIDPRYEMST Сумська м. Суми Коспачівський Білопільське шосе, 36	Сумський відділ РЕР-УДАІ УМВС України в Сумській області
UA		CAE059937	

