


Фото 1. Загальний вигляд димової труби з встановленим обладнанням.

2.3 Оцінка технічного стану

Огляд об'єкту здійснювався 21 лютого 2020 року. Технічний стан конструкцій класифікувався згідно з вимогами «Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель і споруд у галузі зв'язку» та ДСТУ Б В.2.6-210:2016