

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 17

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ-2206 державний реєстраційний номер 03971МК

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
03971МК	Y6C220 600Y00 12385	240020031 0002502	105100	2000	30.12.2003	4183,00	4183,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 535,2 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2820/1820 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
1	Рама	Корозія, деформація та прогини, тріщини поперечин	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія днища, дверей, боковин, деформація дверей, обрив петель дверей	99%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, тріщина головки блоку циліндрів	98%
	Стартер	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Генератор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
4	Коробка передач	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
5	Задній міст	Поломка головної пари, диференціалу, ступиць, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка корінних листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток
6	Передній міст	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Диски коліс	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Ресори (пружини)	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Амортизатори	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Електропристрої	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Фари	Корозія елементу	100%
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Акумуляторна батарея	Відсутня, копія Акту приймання ТЗ додається	-
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Акту приймання ТЗ від 22.04.2019р.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 03971MK

Марка УАЗ 2306

Модель

Рік випуску 2000

Колір БІЛИЙ

Двигун №

Шасі (рама) № Y6C220600Y0012385

Кузов (коляска) № Y0020508

АВТОБУС

Тип ТЗ

Повна маса

kg

Особливості вимог ДОВ-РМХ-ДНО245163 7.11.2000

МІКРОАВТОБУС

РМС № 159557

РМС № 159557

ВЛАСНИК

УКР ДЕРЖ ПІДПР ПОШТОВОГО
ЗВ'ЯЗКУ УКРПОШТА

UKR DERZH PIDPR POSHTOVYHO
ZV'YAZKU UKRPOSHTA

АДРЕСА:

Область ЧЕРНІГІВСЬКА CHERNIGIVSKA

Район ЧЕРНІГІВ

Нас. пункт ДЕСНЯНСЬКИЙ

Вулиця 1 ТРАВНЯ

Будинок 175 кв.

Видано

Начальник РЕМ. М. ЧЕРНІГОВА

М.П. 5.12.2000

19 р.

Держзнак: ПК «Україна» Зам. 8-3473 1999



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-2206

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
03971МК	Y6C22 0600Y 001238 5	240020031 0002502	105100	2000	30.12.2003	4183,00	4183,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	470,60	100,00	570,60

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,61	3200,00	1952,00	-	1952,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1381,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба