



Торговий зал № 35
Фото 7. Додатковий вхід з вестибюлюю поліклініки




Фото 8. Загальний вигляд



Коридор № 67
Фото 5. Загальний вигляд



Фото 6. Підлога з керамічної плитки



Фото 3. Вікно Об'єкта з торцевої частини будівлі



Фото 4. Відшарування штукатурки на цоколі будівлі




Фото 1. Загальний вигляд будівлі дитячої поліклініки



Фото 2. Вхід до Об'єкта

Фото 9. Перештукатурена ділянка стіни праворуч від входу



Фото 10. Лінолеумова підлога



Підсобне приміщення № 36

Фото 11. Загальний вигляд




Фото 12. Транзитні водонесучі комунікації




Фото 13. Вмивальник



Фото 14. Вікно з дерев'яною рамою



Фото 15. Чавунний радіатор опалення



Фото 16. Плитка ПВХ на підлозі

