Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 р

АКТ № 23
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р. м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809 провела огляд автомобіля марки ГАЗ-33021

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полєшко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30234ХА	ХТН330210V1659296	2000200110004707	105100	1997	10.1997	2958,00	2958,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації. 373,952 тис.км
маса об'єкта за паспортом 3500/1850 кг

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозійний знос	97%
2	Кабіна	*Корозія полів та дверей*	97%
3	Двигун:	Знос поршневої групи,знос колінчатого валу	96%
	Карбюратор	Знос прискорювального насосу, виробітка втулок заслони	100%
	Стартер	Замикання обмотки, знос привода	100%
	Генератор	Замикання обмотки	98%
	Компрессор	-	-
4	Коробка передач	Спрацьовані фіксатори передачі, підвищений шум та вібрація при роботі; знос підшипників.	96%
5	Зчеплення	знос диску зчеплення	100%
6	Задній міст та карданний вал	Знос головної пари та чашки сателітів, знос хрестовин	96%

	Диски коліс	Деформація дисків коліс	100%
	Ресори	Експлуатаційний знос листів	99%
7	Передній міст	Знос шарнірних з'єднань рульової трапеції, люфт наконечників, знос втулок шворнів	96%
	Рульове управління	Знос хрестовини кардану рульового валу	96%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори	Експлуатаційний знос листів	100%
	Передняя вісь	-	-
8	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійне пошкодження верхнього та нижнього бачка	98%
	Пристрої	Замикання електропроводки	98%
	Крила і підніжки	Корозійний знос	100%
	Капот	Корозійний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%
	Акумулятор	Осипання активної маси, замикання пластин	100%
	Амортизатори	Знос штоку	100%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні задніх робочих гальмівних циліндрів	98%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний знос основних вузлів, агрегат та складових частин транспортного засобу становить 98,4 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральнє за старіння, не придатний до подальш експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії № 1809, від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:
Заступник начальника ЦПП _____ Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії ЦПП _____ Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії віділу ведення
бухгалтерського обліку необоротних активів та
товарно-матеріальних цінностей _____ Горобцова Н.З.

23

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ-33021

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30234ХА	ХТН330210V1659296	2000200110004707	105100	1997	10.1997	2958,00	2958,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталів ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,174	3700,00	4343,80	-	4343,80

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3267,48 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП М.В.Полєшко

Начальник відділу економіки та фінансів А.В.Старицька

27.05.2020р.

ХАС № 640482

С ВЛАСНИК
21560045
УДППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSHTA"

С АДРЕСА:

Область ХАРКІВСЬКА

Район ЛЕНІНСЬКИЙ

Нас. пункт ХАРКІВ

Вулиця ПРОВ. ДИНАМІЧНИЙ

Будинок 1 кв.

Видано ДАІ УМВС України в Харківській області ХАРКІВ

М.П. 2003

ХАА 373524 р.

Держзнак. ПК "Україна". Зам. 2-3037. 2002.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
22721970

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
АТ «Укрпошта»
«30» 03 2006

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 30234ХА

D Марка ГАЗ 33021

Модель

B Рік випуску 1997

Колір БЕЖЕВИЙ

E Шасі (кузов, рама, коляска) № К. Ш.ХТН330210V1659296

Тип ТЗ СПЕЦІАЛЬНА

F Повна маса 3500 kg

G Маса без навантаження 1850 kg

Об'єм двигуна V= 2445

Особливі відмітки Ст.С/Р:ХАС375198 02.04.2000
ЗМ СВ-ВА ВЛАСН.ДЕРЖЗНАК
ЮР.АДР.М КИЇВ ХРЕЩАТИК 22

ХАС № 640482

23





