

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)
«08» 09 2020 р.

АКТ № 1
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р.

м. Рівне

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 3909, д.н. ВК7206АК

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК7206АК	X0009407	17001999 10002191	105100/	2002	01.03.1999р.	1033,00	1033,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 348,343 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2820/1820 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, корозія, тріщини її несучих частин	97%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин	99%
3	Двигун	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Стартер	Фізичний знос обмотки якоря	100%
	Генератор	Фізичний знос щіток	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
5	Задній міст	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Диски коліс	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Диски коліс	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Ресори (пружини)	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
7	Механізм рульового управління	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	98%
	Радіатор	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмівний циліндр	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Актів про розукомплектування ТЗ № 1, від 04.01.13р., №5 від 10.05.13р., №8 від 17.06.13р., №12 від 20.08.13р.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Механік

Провідний інженер

 Деркач А.С.
 Кротюк М.О.
 Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909, д.н. ВК7206АК

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК7206АК	X00094 07	170019991 0002191	105100/	2002	01.03.1999р	1033,00	1033,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,350	3650,00	1277,50	-	1277,50

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1277,50 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

«08» 09 2020 р.



Деркач А.С.

Касьян С.А.

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BK7206AK	
Рік випуску Date of first registration	B	1999	
Дата реєстрації Date of registration	I	27.12.2007	
Правління або організація Surname of company	C.1.1	УДППЗ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М.КИЇВ	
Район Region		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Населений пункт Settlement		ВОВЧКА, 19	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.4	ХРЕЩАТИК, 22	
Власність Ownership			
Дієвість Period of validity	H	1-е МРВ ДАІ м.Рівне	
ВКС 052249			

Марка Make	D.1	УАЗ
Модель Type	D.2	3909
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ МАЛОТ-В
Номер шасі (кузов, рами) Vehicle identification number	E	X0009407
Повна маса Maximum mass	F.1	0
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	:1445
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидінь з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливості відміток СПЕЦІАЛЬНОЗНАЧЕННЯ РВС 285581 від 05.04.2003
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	
ВКС 052249		

