

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 р

АКТ № 54
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля марки УАЗ-3962

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахуно к бухгалтерс ького обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуата ції (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
29000XA	002407	2000200110004570	105100	1995	03.1995	3097,00	3097,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації. 640,281 тис.км

маса об'єкта за паспортом 2720/1825 кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщина рами	98%
2	Кузов	Корозія криши, полу та боковин	99%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ	98%
	Карбюратор	Знос жиклерів, тріщина поплавкової камери	99%
	Стартер	Замикання обмотки статора, знос привода, щітки	99%
	Генератор	Замикання обмотки	97%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос підшипників первинного та вторинного валу	98%
5	Задній міст та карданний вал	Знос панчохи та редуктора	99%
	Картер зад. мосту	-	-

	Картер	-	-
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%
	Ресори	Експлуатаційний знос	98%
6	Передній міст та рульове управління	Знос шарнірних з'єднань рульової трапеції знос поворотних кулаків і шрусів	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%
	Ресори	Експлуатаційний знос	98%
	Передня вісь	-	-
	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, знос сальників	98%
7	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос верхньої та нижньої банки та сот	99%
	Пристрої	Замикання електропроводки	97%
	Крила і підніжки	Корозійний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	98%
	Акумулятор	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	98%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	99%
8	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Загальний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,3 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне за старіння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії № 1809, від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП



Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії ЦПП



Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення

бухгалтерського обліку необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей



Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3962

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
29000XA	0002407	2000200110004570	105100	1995	03.1996	3097,00	3097,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,229	3700,00	4547,30	-	4547,30

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3470,98 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

27.05.2020р.

М.В.Полешко

А.В.Старицька

ХАС № 640150

С ВЛАСНИК

2154004

УДПДЗ "УКРПОШТА"

УДПДЗ "УКРПОШТА"

С АДРЕСА:

Область

Район

Нас. пункт

Вулиця

Будинок

Видано

ДАІ ГУ-УМВС України

М.П.

13

листопада

ХАА 370567

Держзнак, ПК "Україна", Зам. 2-3037, 2002



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
АТ «Укрпошта»
03 2020 р.

УКРАЇНА UA UKRAINE




СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

А Реєстраційний № 29000ХА
Б Марка УАЗ 3962
В Модель
Г Рік випуску 1995
Д Колір СІРИЙ
Е Шасі (кузов, рама, коляска) № 396200R0249514
Ж Тип ТЗ ВАНТАЖ-ФУРГОН
З Повна маса 2720 kg
И Маса без навантаження V- 2445
Об'єм двигуна

Особливі відмітки: Ст.С/Р:ХАС242915 16.09.99
ЗМ СВ-ВА ВЛАСН.ДЕРЖНАК
МР АДР.М КИЇВ ХРЕПАТИК

ХАС № 640150

44



45