

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
10 листопада 2020 р.

АКТ № 72
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

10 листопада 2020 р.

м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 3909, державний реєстраційний номер АА1609 РТ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірина Петрівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1609РТ	Y6C390900Y0043907	2300200010002868	105100	2000	12.2000	26424.00	26424.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 331.4 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2820/1870 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія , природний знос	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія днища, арок колісних, дверей	99%
3	Двигун	Значний знос КШМ, корозія рубашки охолодження, прогорання перетинки між циліндрами	99%
	Стартер	Тріщина кришки, прогиб якоря	98%
	Генератор	Значний люфт якоря	98%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Пошкоджено середню частину в результаті перегріву	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, синхронізаторів	99%
5	Задній міст	Природний знос корпусу та робочих елементів редуктора,	98%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природний знос	98%
	Амортизатори	Тріщина штока,	99%
6	Передній міст	Знос поворотних кулаків, знос шкворнів	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина підкорінного листа	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу, обрив кріплення	99%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу, знос робочої пари, люфт вала сошки	99%
8	Фургон	Корозія	99%
	Радіатор	Наскрізна корозія, втрата пропускних властивостей	99%
	Електропристрої	Окислення контактів, пошкодження кріплень	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія та граничний знос поверхні циліндра, випрацьовано робочу поверхню, підтікання	99%
	Акумуляторна батарея	Списання за терміном	100%
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. фото,
2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП

Провідний інженер

Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.

Яценко Ф.П.

Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1609PT	Y6C390900Y0 043907	230020001 0002868	105100	2000	12.2000	26424.00	26424.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1,044	2800,00	2923,20	-	2923,20

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 2533,20 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Козоріз І.П.

Начальник відділу економіки та фінансів

Стадник Л.В.

10 листопада 2020 р.

Марка	D.1	UA3
Модель	D.2	3909
Тип	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ - ЗАГАЛЬНИЙ
Commercial description	D.3	ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В
Номер шасі (chassis, frame)	E	Y6C390900Y0043907
Vehicle identification number	E	Y0035259 Y0043907
Повна маса	F.1	2820
Maximum mass	F.1	2820
Маса без навантаження	G	1870
Mass of the vehicle in service	G	1870
Категорія	J	B
Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна	P.1	2445
Capacity	P.1	2445
Тип палива	P.2	S
Type of fuel	P.2	S
Колір	R	СІРИЙ
Color of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидінь місць з місцем водія	S.1	7
Number of seats including the driver's seat	S.1	7
Кількість стоячих місць	S.2	
Number of standing places	S.2	
Особливий відмітки: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, ВСТАНОВЛЕНО ГБО.		

CXH 511123 CXH № 511123 Дам.10-3279 PG Ukraina 02.2019

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЕСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION		
Регістраційний номер	A	AA1609PT		
Дата першої реєстрації	B	05.01.2001		
Дата реєстрації	B.1	31.05.2019		
Рік випуску	B.2	2000		
Прізвище або організація	C.1.1	АТ "УКРПОШТА"		
Світа по організації	C.1.1	SC "UKRPOSHTA"		
Адреса	C.1.3	М. КУУ		
Область	C.1.3	М. КИЇВ		
Район	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ		
Вул. пункт	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22		
Власність	C.4	а є власником		
Діє до	H		ТСЧ 7141	
Period of validity	H		TSC 7141	

CXH 511123





