Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«28_»____08___ 2020 р.

АКТ № _82
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«_28_» _____08_____ 20_20 р. м. _Дніпро_

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ВАЗ-21043 АЕ 8453 СА ,
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті _____Черкас А.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ8453СА	ХТА21043010825845	0300200110004913	105100	2001	25.06.2001	15907	15907	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації _452,137_ тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) _1510 кг//1055_ кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки бризковиків, корозія дверей	97%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	100%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу, деформація	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусів, знос посадочних місць підшипників валів	99%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

6	Передній міст(балка)	тріщини, корозія та вигин передньої балки	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос	98%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню

Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ

(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП _____ _____ О.В.Макуха
(посада) (підпис) (ПІБ)

Провідний інженер з транспорту _____ В.Т.Мокрий
(посада) (підпис) (ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар) _____ А.В.Осадчая
(посада) (підпис) (ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту _____ Ю.О.Стеблюк
(посада) (підпис) (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
ВАЗ-21043	АЕ8453СА	ХТА21043 010825845	030020011 0004913	105100	2001	25.06.2001	15907	15907	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
490	2500,00	1225	0.00	1225

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1225.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП О.В. Макуха

Начальник ВЕФ М.В. Блінова

N 82



УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер / Registration number	A	AE8453CA
Рік випуску / Date of first registration	B	2001
Дата реєстрації / Date of registration	I	15.12.2007 р.
Прізвище або організація / Surname of company	C.1.1	УДППЗ УКРПОШТА
Ім'я та по батькові / Given name(s)	C.1.2	Udppz ukrposhta
Адреса / Address	C.1.3	
Регіон / Район / Населений пункт / Вулиця, будинок, квартира		ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ В.ДУБІНІНА, 10 ХРЕЩАТИК буд.22
Власність / Ownership	C.4	
Дійсне до / Period of validity	H	

РЕВ 1-го МВ ДАІ при УМВС України в Дніпропетровській обл.

AEC 141535



Марка / Make	D.1	ВАЗ
Модель / Type	D.2	21043
Тип / Commercial description	D.3	ЛЕГКОВИЙ-УНІВЕРСАЛ-В
Номер шасі (кузова, рами) / Vehicle identification number	E	VIN - XTA21043010825845 XTA21043010825845
Повна маса / Maximum mass	F.1	1510
Маса без навантаження / Mass of the vehicle in service	G	1055
Категорія / Vehicle category	J	
Об'єм двигуна / Capacity	P.1	1451
Тип палива / Type of fuel	P.3	
Колір / Colour of the vehicle	R	ГРАНАТ
Кількість сидячих місць з місцем водія / Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА N ЯАА623257 від 2001 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАНЕС.СИН ЖОВТО-СИНІХ СМУГИ ТА НАПИСІВ ПОШ ЗГІДНО ВИМОГ ДСТУ 3649-99
Кількість стоячих місць / Number of standing places	S.2	

AEC 141535


LADA 2104
UA AE 8453 CA