

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«25»серпня 2020 р.

АКТ № 111
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«25» серпня 2020 р. м. Харків
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 33021 реєстраційний номер 32911ХА

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок терміну експлуатації згідно обліку
32911ХА	T1000301	2000200110004670	105100	1996	07.05.1996	17855,00	17855,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 617,286 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3500/2000 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Має тріщини та корозію	98%
2	Кузов (кабіна)	Кабіна - корозія полу,дверей, капота. Фургон корозія	99%
3	Двигун	Знос КШМ та поршневої групи	98%
	Стартер	Замикання обмотки статора, ротора, знос привода, тріщина кришки	99%
	Генератор	Замикання обмотки, знос якоря та щіток	99%
	Компресор		
	турбокомпресор		
	Карбюратор	Знос жиклерів, не працює клапан холостого ходу, тріщина корпусу	100%
4	Коробка передач	Знос підшипників вторинного валу, знос синхронів, тріщина корпусу	98%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
5	Задній міст	Знос посадочного місця сальників на панчохи	99%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	99%
6	Передній міст	Знос шарових опір, верхніх та нижніх ричагів	99%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	99%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, знос рульової трапеції	98%
8	Фургон	Корозійний знос	96%
	Радіатор	Тріщина банок	100%
	електропристрої	Замикання електропроводки	99%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	98%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	99%
			100%
8	Шини	Повний знос протектора	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:
фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,7%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції : Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП

Полешко М.В.

Левченко О.О.

Болотова Л.Г.

191

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 33021

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок вий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
32911XA	T1000301	2000200110004670	105100	1996	07.05.1996	17855,00	17855,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,319	3700,00	4880.30	-	4880.30

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3803.98 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

03.09.2020

М.В.Полешко

А.В.Старицька

ХАС № 640849

С ВЛАСНИК

2156004

УДПЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSTA"

С АДРЕСА:

Область

Район

Нас. пункт

Вулиця

Будинок

Видано

ДАІ ГУ-УМВС У

М.П.

25 квітня

" " ХАА 3968

Держзнак. ПК "Україна" - зам. 2-3037-2002

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

А Реєстраційний №

В Марка

Модель

В Рік випуску

Колір

Е Шасі (кузов, рама, коляска) №

Тип ТЗ

Г Повна маса

Г Маса без навантаження

Об'єм двигуна

Особливі відмітки

Ст. С/Р: ХАС171272 07-05-96

ЗМ СВ-ВА ДЕРХЗНАК 9229ХАО

МР. АДР. М. КИЇВ ХРЕМЯТИК-22

ХАС № 640849

м. Київ Консульт. ВА 25.04.03

наказуваний




згідно з рішенням

Л.В.

Повноважено М.В.

16/03/2020 10:09 AM



32911
XA

16/03/2020 10:11 AM