

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»  
«07» 09 2020р.

АКТ № 53  
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,  
який не може виконувати свої функції

«07» 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 33021 ВМ0947АН  
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код<br>(номер кузова) | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтерського<br>обліку | Рік випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна вартість,<br>грн. | Сума зносу та<br>знецінення, грн.<br>коп. | Залишкова<br>вартість, грн.. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з даними<br>обліку, міс. |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ВМ0947АН                      | Без номера                | 1800199710002499     | 105100                                  | 1995                      | 01.01.1997                         | 18652,00                   | 18652,00                                  | 0.00                         | 0                                                                       |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:  
пробіг з початку експлуатації – 424,1 тис. км  
маса об'єкта за паспортом 3500/1850 кг

| № з/п | Найменування агрегатів | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                                       | Відсоток зносу |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                      | 3                                                                                                  | 4              |
| 1     | Рама                   | Тріщини, деформація                                                                                | 98             |
| 2     | Кузов                  | -                                                                                                  | -              |
|       | Кабіна                 | Корозія, тріщини, деформація                                                                       | 93             |
| 3     | Двигун                 | Підтікання мастила, знос поршневої групи                                                           | 100            |
|       | Стартер                | Замикання обмоток ротору                                                                           | 100            |
|       | Генератор              | Замикання обмоток статора                                                                          | 100            |
|       | Компресор              | -                                                                                                  | -              |
|       | Турбокомпресор         | -                                                                                                  | -              |
|       | Карбюратор             | Підтікання палива, фізичне зношення жиклерів, повітряної заслінки, насоса прискорення              | 98             |
| 4     | Коробка передач        | Зношення підшипників та шестерень, первин. та вторинних валів, тріщини корпусу, підтікання мастила | 100            |

|   |                               |                                                                      |     |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 5 | Задній міст                   | Корозія, деформація, зношення головної пари сателітів та на півосей. | 100 |
|   | Диски коліс                   | Деформація, тріщини                                                  |     |
|   | Ресори                        | Тріщини 1,2, листів,                                                 | 92  |
|   | Амортизатори                  | Фізичне зношення, витікання мастила, знос штоку                      | 94  |
|   | Передній міст                 | -                                                                    | 100 |
| 6 | Диски коліс                   | Деформація, тріщини отворів                                          | -   |
|   | Ресори                        | Тріщини листів, експлуатаційний знос                                 | 88  |
|   | Амортизатори                  | Фізичне зношення, витікання мастила, знос штоку                      | 100 |
|   | Передня вісь                  | Тріщини посадкових місць шворня, деформація                          | 98  |
|   | Механізм рульового управління | Тріщини рульової колонки, зношення. черв. пари                       | 100 |
| 8 | Фургон (тентований)           | Фізичне зношення тенту, корозія, тріщини                             | 100 |
|   | Радіатор                      | Корозія, руйнування сот                                              | 97  |
|   | Електропристрої               | Замкнення                                                            | 100 |
|   | Фари                          | Корозія корпусу та рефлектора                                        | 93  |
|   | Головний гальмовий циліндр    | Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня                         | 98  |
| 9 | Акумуляторна батарея          | Сульфітація пластин                                                  | 100 |
|   | Автошини                      | Зношення протектору                                                  | 100 |
|   |                               |                                                                      | 100 |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,8%  
Висновки та пропозиції:  
Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.  
Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії

О.І. Федорченко

Г.І. Іващенко

І.В. Савіна

# ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 3302 ВМ0947АН

«09» жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті привалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

| Державний номерний знак | VIN-код (номер кузова) | Інвентарний номер | Субрахунок бухгалтерського обліку | Рік випуску (побудови) | Дата введення в експлуатації | Первісна вартість, грн. | Сума зносу та знецінення, грн. коп. | Залишкова вартість, грн. | Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс. |
|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ВМ0947АН                | номер невказаний       | 1800199710002499  | 105100                            | 1995                   | 01.01.1997                   | 18 652.00               | 18 652.00                           | 0.00                     | 0                                                           |

## Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

| Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.) | Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.) | Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.) | Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0,00                                         | 615,00                                                               | 361,00                                                                                     | 976,00                                         |

## Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Орієнтовна кількість металобрухту (т.) | Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.) | Загальна сума орієнтовного доходу (грн.) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1,51                                   | 3000,00                                         | 4530,00                                              | 0,00                                                           | 4530,00                                  |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **3554,00** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

|                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Марка<br>Make                                                                               | D.1 ГАЗ                     |
| Модель<br>Type                                                                              | D.2 33021 ЗНГ               |
| Тип<br>Commercial description                                                               | D.3 бортовий малотонажний-В |
| Номер шасі (кузова, рами)<br>Vehicle identification number                                  | E 372832/190000005          |
| Повна маса<br>Maximum mass                                                                  | F.1 3500                    |
| Маса без навантаження<br>Mass of the vehicle in service                                     | G 1850                      |
| Категорія<br>Vehicle category                                                               | J                           |
| Об'єм двигуна<br>Capacity                                                                   | P.1 2445                    |
| Тип пального<br>Type of fuel                                                                | P.3 Бензин або газ          |
| Колір<br>Colour of the vehicle                                                              | R сірий                     |
| Кількість сидячих місць<br>з місцем водія<br>Number of seats<br>including the driver's seat | S.1 3                       |
| Кількість стоячих місць<br>Number of standing places                                        | S.2                         |

Особливі відмітки  
 Шасі без номера, ГБО-ЗНГ-1  
 BMC016272 Суми, спеціалізований

**BMC 069635** РД № 312783 ТОВ "Знак" Консорціуму "ЄДАПО" Зам. 0046-2008 02

|                                                                                                                   |       |                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  УКРАЇНА<br>UKRAINE<br>UKRAINE |       | СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ<br>ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ<br>REGISTRATION CERTIFICATE<br>CERTIFICAT D'IMMATRICULATION |  |
| Регістраційний номер<br>Registration number                                                                       | A     | BM0947AH                                                                                                     |  |
| Рік випуску<br>Date of first registration                                                                         | B     | 1995                                                                                                         |  |
| Дата реєстрації<br>Date of registration                                                                           | I     | 05.09.2009                                                                                                   |  |
| Прізвище або організація<br>Surname or company                                                                    | C.1.1 | "УКРПОШТА" УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖ.                                                                                  |  |
| Ім'я та по батькові<br>Given name(s)                                                                              | C.1.2 | ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ                                                                               |  |
| Адреса<br>Address                                                                                                 | C.1.3 | "UKRPOSHTA" UKRAINSKE DERZH.                                                                                 |  |
| Район<br>Region                                                                                                   |       | Сумська                                                                                                      |  |
| Населений пункт<br>Settlement                                                                                     |       | м. Суми                                                                                                      |  |
| Вулиця, будинок, квартира<br>Street, house, apartment                                                             |       | Ковпаківський                                                                                                |  |
| Власність<br>Ownership                                                                                            | C.4   | Білопільське шосе, 36                                                                                        |  |
| Дійсне до<br>Period of validity                                                                                   | H     |                                                                                                              |  |

**BMC 069635**

Сумський відділ РЕР УДАІ  
 УМВС України  
 в Сумській області

