

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу
«Списання непридатних
транспортних засобів»
АТ «Укрпошта»

Житомирська дирекція АТ «Укрпошта»
14 серпня 2020 р.

АКТ № 13
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р.

м. Житомир

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ВИС 2345, який знаходиться у підзвіті механіка групи експлуатації транспорту м.Новоград-Волинський Гориховського О.М.

Державний Номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарні й номер	Субраху нок бухгалте рсь-кого обліку	Рік випуск у (побуд ови)	Дата введення в експлуата цію	Первісна Вартість,г рн	Сума зносу та знецінення	Залиш кова вартіс ть	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
1772 ЮА	0004694	050020011 0002796	105100	2001	06.2001	4158,00	4158,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

Пробіг з початку експлуатації 376,400 тис. км.

Маса об'єкта за паспортом 1790/1040 кг.

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсот ок зносу
1.	Рама		
2.	Кузов (кабіна)	Деформація кузова.Наскрізна корозія боковин та кузова	92%
3.	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку, знос паливного насоса, форсунок	98%
	Стартер	Знос якоря, привода стартера,	95%
	Генератор	Знос якоря, щіткового механізму	92%
4.	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, шестерень	93%
5.	Задній міст	Корозія, знос головної пари,посадочних місць підшипників	95%
	Диски коліс	Тріщини диску, деформація	91%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	92%

	Амортизатори	Знос втулок, повний знос штоку	95%
6.	Передня балка	Знос сайлетблоків, корозія ричагів, знос напіввісей	97%
	Диски коліс	Спрацьовані гнізда кріплення, деформація дисків, корозія	96%
	Ресори(пружини)	Експлуатаційний знос	97%
	Амортизатори	Знос штоку, знос втулок	
7.	Механізм рульового управління	Знос рульової рейки, рульових наконечників	98%
8.	Фургон	Деформація, корозія, знос замків задніх дверей	97%
	Радіатор	Корозійний знос сот радіатора. не підлягає ремонту	91%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, руйнування ізоляції	93%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщини	96%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація пластин, віковий знос	100%
9.	Автошини	Протектор спрацьований повністю, не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 95,2 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. ТEO
2. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Виконавець з БДР

Провідний інженер ЦПП

Лисак В.С.

Комісь В.В.

Ісько А.А.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВИС 2345

Державний Номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна Вартість, грн	Сума зносу та знецінення	Залишкова вартість	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
1772 ІОА	0004694	050020011 0002796	105100	2001	06.2001	4158,00	4158,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олів та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	586,36	150,00	736,36

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,728	2950,00	2147,6	-	1411,24

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1411,24 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

08 червня 2020 р.

Лисак В.С.

Пустовойт О.В.

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 772104

Марка BIC-2345

Модель

Рік випуску 2001

Колір ЧЕРВОНИЙ

Двигун №

Шасі (рама) №

Кузов (коляска) № 0004694

ЗАРПЛАТНИЙ

Тип ТЗ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИ

Повна маса

Особливі відмітки

kg

ЮС № 179727

ЮС № 179727

ВЛАСНИК

20406043

УДП "УКРПОШТА"

ШОС "ЦЕНТРАЛЬНА"

Місто Київ

Область Новоград-Волинський

Район Новоград-Волинський

Нас. пункт П. П. УКРАЇНКИ

Вулиця

Будинок

кор.

кв.

Новоград-Волинське МРБС

Видано Житомирської області

Начальник РЕП ДАЮб. 07.2001

М.П. [підпис]

БАА 135125

19 р.

Пераслоє ПБ "Україна" Зм. 7.505.1998

