

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«26»серпня 2020 р.

АКТ № 114
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«26» серпня 2020 р. м. Харків
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ЗИЛ 138 реєстраційний номер 29243ХА

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок терміну експлуатації згідно обліку
29243ХА	1302718	2000200110004571	105100	1983	14.07.1987	16779,00	16779,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 1369,846 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 10525/4300 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Має тріщини та корозію	99%
2	Кузов(кабина)	Кабіна - корозія полу,дверей, капота. Фургон корозія	98%
3	Двигун	Знос КШМ та поршневої групи	100%
	Карбюратор	Знос жиклерів, не працює клапан холостого ходу, тріщина корпусу	99%
	Стартер	Замикання обмотки статора, ротора, знос привода, тріщина кришки	99%
	Генератор	Замикання обмотки, знос якоря та щіток	99%
	турбокомпресор	-	-
	Компресор	Знос штоку, тріщина корпусу	100%
4	Коробка передач	Знос підшипників вторинного валу, знос синхронів, тріщина корпусу	100%
5	Задній міст	Знос посадочного місця сальників на панчохи	99%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори(пружини)	Тріщини	100%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Знос шарових опір, верхніх та нижніх ричагів	99%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	96%
	Передня вісь	-	
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, знос рульової трапеції	98%
8	фургон	Наскрізна корозія	98%
	Радіатор	Тріщина банок	99%
	електропристрої	Замикання електропроводки	99%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	98%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	99%
8	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-99,13%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції : Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП

Полешко М.В.

Левченко О.О.

Болотова Л.Г.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ЗІЛ 138

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
29243ХА	1302718	2000200110004571	105100	1983	14.07.1987	16779,00	16779,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	1128,48	1002,00	2130,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
3,070	3700,00	11359,00	-	11359,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 9228,52 грн.,
буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

03.09.2020



М.В.Полешко



А.В.Старицька

ХАС № 640214

С ВЛАСНИК

21550045

УДППЗ "УКРПОШТА"

UDPPZ "UKRPOSHTA"

С АДРЕСА

Область

ХАРКІВСЬКА

Район

ЛЕНІНСЬКИЙ

Нас. пункт

ХАРКІВ

Вулиця

1

Будинок

КВ.

Видано

ДАІ ГУ-УМВС

М.П.

21

листопада 2019

ХАС 640214

Держзнак. Тип: 2-3037. 2002

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 29243XA

D Марка ЗИЛ 138

Модель

B Рік випуску 1983

Колір СИНІЙ

E Цілі (кузов, рама, коляска) № Ш.1302718

Тип ТЗ ВАНТАЖ-ФУРГОН

F Повна маса 10525

G Маса без навантаження 4300 kg

Об'єм двигуна V- 6000

Особливі відмітки Ст.С/Р:ХАС273120 19.09.97

ЗМ СВ-ВА ДЕРХЗНАК.ГБО

МР. АДР.М.КИЇВ.ХРЕПАТИК 22

ХАС № 640244

згідно з оригіналом
наказування



[Handwritten signature]

Повірено М.В.

114
2292-43XA

05/01/2011 03:08 AM

05/01/2011 03:09 AM

292-43 XA

