Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 28 » 08 2020 р.

АКТ № 27
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

« 28 » 08 20 20 р. м. _Дніпро_

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ГАЗ-33021 АЕ 3366 СК ,
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Черкас А.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ3366СК	XTH33021OS1533573	0300199510005043	105100	1995	20.06.1995	1512	1512	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації _388,687___ тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) _3500 кг // 1850_ кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	деформована, наявність механічних пошкоджень, розбіті отвори для заклепок кронштейнів ресор та перемичок	100%
2	Кузов (кабіна)	корозія пелени , підлоги кабіни, правої та лівої дверей	98%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	99%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	98%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	вигин та тріщини корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	100%
5	Задній міст	на корпусі редуктора заднього моста розбиті посадочні місця підшипників, повний знос цапфи заднього моста, механічний знос гальмівних барабанів	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	тріщини, корозія та вигин передньої балки, розбиті посадочні місця кріплення важіля (правий, лівий), знос сайлентблоків	99%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	механічний знос червячної пари , розбиті гнізда під підшипники;наявність тріщин в корпусі рульового механізму	100%
8	Фургон	Корозійний знос	%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	98%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основ-
них вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП _____ _____ О.В.Макуха_____
(посада) (підпис) (ПІБ)

Провідний інженер з транспорту _____ В.Т.Мокрий_____
(посада) (підпис) (ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар) _____ А/В.Осадчая_____
(посада) (підпис) (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку ,міс
ГАЗ-3302	АЕ3366СК	ХТН3302 1ОS1533573	03001995 10005043	105100	1995	20.06.1995	1512	1512	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0.8	2500,00	2000	0.00	2000

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1733.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП О.В. Макуха

Начальник ВЕФ М.В. Блінова

n27



УКРАЇНА
УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

UA

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	AE3366CK
Рік випуску Date of first registration	B	1995
Дата реєстрації Date of registration	I	25.07.2008 р.
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРПОШТА
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDP POSHTOVOGO ZVYAZKU
Адреса Address	C.1.3	UKRPOSHTA ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.КРИВИЙ РІГ САКСАГАНСЬКИЙ БИКОВА, 8 ВУЛ.ХРЕЩАТИК буд.22
Власність Ownership	C.4	
Дійсне до Period of validity	H	


Криворізьке ВРЕР
ДАІ УМВС України
в Дніпропетр. обл

AEC 179591



Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Type	D.2	33021
Тип Commercial description	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	VIN - XTH330210S1533573 XTH330210S1533573
Повна маса Maximum mass	F.1	3500
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1850
Категорія Vehicle category	J	C
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип пального Type of fuel	P.3	B
Колір Colour of the vehicle	R	ТЕМНО-БЕЖЕВИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки ЗАЯВА N ВІД від 11.07.2008 р. СПЕЦ.ПОШТА
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

AEC 179591


AE 7366 CK