

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 04 » 09 2020р.

АКТ № 14

**обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції**

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ГАЗ-33021 державний реєстраційний номер 01001МН
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатаці ї згідно з даними обліку, міс
01001МН	Y6C33 0210W 000019 6	240020031 0002470	105100	1998	30.12.2003	5166,00	5166,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 364,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 3500/2056 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, деформація та прогини лонжеронів та поперечин	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія підлоги, арок коліс, крил, деформація дверей	98%
3	Двигун	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Стартер	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Генератор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
4	Коробка передач	Відсутня, копія Акту приймання ТЗ додається	-
5	Задній міст	Поломка головної пари, ступиць, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка корінних листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Від знос
6	Передній міст	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Диски коліс	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Ресори (пружини)	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Амортизатори	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Передня вісь	Відсутня, копія Акту приймання ТЗ додається	-
7	Механізм рульового управління	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Електропристрої	Замикання електроприладів, експлуатаційний знос	100%
	Фари	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Акумуляторна батарея	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
9	Автошини	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Акту приймання ТЗ від 22.04.2019р..
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

[illegible]



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ-33021

Державний номірний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
010C1MH	Y6C33 0210W 000019 6	240020031 0002470	105100	1998	30.12.2003	5166,00	5166,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	470,60	100,00	570,60

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,57	3200,00	1824,00	-	1824,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1253,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 04 » 09 2020р.

АКТ № 15

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ-2206 державний реєстраційний номер 00479МН
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог- о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк- ова вартість , грн	Залишкові й термін експлуатац- ії згідно з даними обліку, міс
00479МН	V00426 40	240020031 0002518	105100	1998	30.12.2003	4183,00	4183,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 588,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2720/1720 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія, деформація та прогини поперечин та лонжеронів, розриви в місцях з'єднань	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія днища, дверей, боковин, деформація дверей, тріщини несущих частин, зруйновані петлі дверей	99%
3	Двигун	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Стартер	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Генератор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
4	Коробка передач	Відсутня, копія Акту приймання ТЗ додається	-
5	Задній міст	Поломка редуктора, граничний знос ступиць, негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини та деформація дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка та прогини листів	99%
	Амортизатори	Експлуатаційний знос, деформація штоків	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Знос диференціала, поломка головної пари	98%
	Диски коліс	Деформація дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка та прогини листів	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Електропристрої	Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Фари	Корозія відбиваючого елементу	100%
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
	Акумуляторна батарея	Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається	-
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Акту приймання ТЗ від 22.04.2019р.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)

О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ



УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 00479MH
Марка УАЗ 2306
Модель
Рік випуску 1998
Колір СЕРИЙ
Двигун № 417800V1105560
Шасі (рама) № W0000605
Кузов (коляска) № V0042640
Тип ТЗ
Повна маса kg
Особливості: РЧТ НК-844354 ДТ
13.02.98 МИКРОАВТОБУС-10М

РМС № 077729

МКА № 0000978

ДТРСГДТ МІ МБС БННКО

РМС № 077729

ВЛАСНИК

ОППС ЧЕРНИГОВПОЧТА

OFFPS CHERNIGOVPOCHTA

АДРЕСА

Область ЧЕРНИГОВСКАЯ CHERNIGOVSKAYA
Район ЧЕРНИГОВ
Нас. пункт ДЕСНЯНСКИЙ
Вулиця ЛЕНИНА
Будинок 28 кор. кв.

Вид
Начальник РЕМ ДА Г. ЧЕРНІГОВА
М.П. 25.02.98

1998

ТК "Україна" Зам. 6-4057-1996

Орґана Зам. № 76/1997р.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-2206

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
00479MH	V0042 640	240020031 0002518	105100	1998	30.12.2003	4183,00	4183,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	470,60	100,00	570,60

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,6	3200,00	1920,00	-	1920,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1349,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ

О.М.Білюба