Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Хмельницька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08»жовтня 2021 р.

АКТ № 3
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«08» жовтня 2020р. м. Хмельницький

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 53 державний номер АА8953РМ

який знаходиться у підзвіті Кочмарського К.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА8953РМ	**ХТН531200М1365707**	**2200199010001856**	**105100**	**1990**	**05.10.1990**	**14539,00**	**14539,00**	**0**	**0**

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **593.020**тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **4200** кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Деформація, послаблення місць з'єднання	100%
2	Кузов (кабіна)	Корозія днищакабіни	70%
3	Двигун	Знос поршневої групи та головки блока	90%
	Стартер	замикання обмотки	90%
	Генератор	Замикання обмотки	90%
	Компрессор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос голчатого клапана, зашлаковані канали.	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос, знос зубів муфти	100%
5	Задній міст	Граничне зношення посадкових місць під підшипники піввісей	100%
	Диски коліс	Деформовані	80%
	Ресори (пружини)	Граничний експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	-	-
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	деформовані	80%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	-	-
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Корозійно ушкоджений не працює	90%
8	Фургон	Корозія	100%
	Радіатор	Тріщини в сотах, забиті магістралі	100%
	Електропристрої	Пересихання ізоляції електропристроїв	100%
	Фари	вигоряння рефлекторів	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос робочої поверхні циліндрів	100%
	Акумуляторна батарея	Зруйновані пластин	100%
8	Автошини	автошини не відповідають вимогам про експлуатацію, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 85.5%

Висновок та пропозиції: - транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

5. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
6. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП (посада) _____ (підпис) Кочмарський К.В. (ПІБ)

Старший механік (посада) _____ (підпис) Зайцев П.Я (ПІБ)

Технік з обліку (посада) _____ (підпис) Грицюк В.В. (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу автомобіля ГАЗ 53

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА8953РМ	**XTH531200M1365707**	**2200199010001856**	**105100**	**1990**	**05.10.1990**	**14539,00**	**14539,00**	**0**	**0**

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос конструктивних елементів кузова, основних вузлів та агрегатів.

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовно вартість за 1т.металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
3.5	3500.00	12250.00	0.00	12250.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	720.00	250.00	970.00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 11280.00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно до фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Кочмарський К.В

Начальник відділу економіки та фінансів Степура Н.В.

UA

УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	AA8953PM
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	22.03.2012
Дата реєстрації Date of registration	B.1	04.05.2017
Рік випуску Year of manufacture	B.2	1990
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOSHTA"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address Область Район Нас. пункт Вул., буд., кв.	C.1.3	М. КУІВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ вул. ХРЕЩАТИК 22
Власність Ownership	C.4	а є ВЛАСНИКОМ
Дійсне до Period of validity	H	

Центр 5841
TSC 5841

СХМ 318886

Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Type	D.2	53
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	XTH531200M1365707
Повна маса Maximum mass	F.1	7400
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	4200
Категорія Vehicle category	J	C1
Об'єм двигуна Capacity	P.1	4250
Тип пального Type of fuel	P.2	S
Колір Color of the vehicle	R	СИНІЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	3 Особливі відмітки: ПЕРЕОБЛАДНАНО НА ГАЗ. БАЛОНІВ 7
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

СХМ 318886

СХМ № 318886 Зам.17-3185 PC Ukraina 01.2017


ПОШТА
UA
AA 8953 PM