

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Тернопільська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«02» 09 2020 р.

АКТ № 4
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«02» 09 2020 р.

м. Тернопіль

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля Марка
ГАЗ 5327 д.н. В08752АК

який знаходиться у підзвіті Дрюченка Ярослава Олександровича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
В0875 2АК	XTH53120 0L1280345	190019901 0002425	105100	1990	26.06.1990	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів.

пробіг з початку експлуатації 840,832 т.км.
маса об'єкта за паспортом – 7400/4270 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
1	Рама	Корозія рами	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, корозія капота, корозія кузова	100%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку	98%
	Стартер	Знос якоря, підшипників, корозія кришки	100%
	Генератор	Знос якоря, підшипників, деформація шківів	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, корозія корпусу	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників, корозія	99%
5	Задній міст	Знос головної пари, корозія	98%
	Диски коліс	Тріщина диску. корозія	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	-	
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, корозія дисків	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, корозія	100%
	Передня вісь	Граничне зношення, деформація	99%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, деформація, корозія	99%
8	Фургон	Корозія	99%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	98%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщини скла	98%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, раковини	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	98%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП


Провідний інженер ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Дрюченко Я О

Гаврилюк Г Ф

Чопик І І



Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Type	D.2	5327
Тип Commercial description	D.3	ФУРГОН-С
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	XTH631200L1280345
Повна маса Maximum mass	F.1	7400
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	4270
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	4250
Тип паливного Type of fuel	P.3	Бензин або газ
Колір Colour of the vehicle	R	СИНІЙ
Кількість сидінь Number of seats including the driver's seat	S.1	2
Кількість стоянок Number of standing places	S.2	
Особливі відмітки Заміна ДНЗ ТП ТЕА027635 04.08.1995 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ		
БОС 045580		

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Реєстраційний номер Registration number	A	BO8752AK	
Рік випуску Date of first registration	B	1990	
Дата реєстрації Date of registration	I	22.07.2008	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ЗКРО 01192220 УДППЗ "УКРПОШТА" КИЇВ-ХРЕЩАТИК-22 UDPPZ "UKRPOSHTA" KYJIV KHRESHCHATYK	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	22	
Адреса Address	C.1.3	ТЕРНОПІЛЬСЬКА М.ТЕРНОПІЛЬ ВЕСЕЛІ, 22	
Населений пункт Settlement	C.4	H	
Булець, ділянка, територія Block, plot, territory		1 ВРЕР УДАІ УМВСУ в Тернопільській обл.	
БОС 045580			