

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 28 » 08 2020 р.

АКТ № 41
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

« 28 » 08 20 20 р. м. Дніпро
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ВАЗ -2105 АЕ 6376 СІ ,
(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Черкас А.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ6376СІ	X6D23450020006436	0300200210005029	105100	2002	12.04.2002	32835,75	32835,75	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 464,867 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1690 кг /1040 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозійне пошкодження кузова: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговики, корозія дверей	98%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу, знос поршневої групи	99%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу, деформація	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу, знос посадочних місць підшипників валів	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	98%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%

6	Передній міст(балка)	тріщини, корозія та вигин передньої балки	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	97%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	98%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%		
(вказати, що саме не відповідає)		
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню		
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ		
(перелік технічної документації по об'єкту)		

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)

(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)

(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)

(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
BA3-2105	AE6376CI	X6D23450020006436	0300200210005029	105100	2002	12.04.2002	32835,75	32835,75	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн.)
530	2500,00	1325	0.00	1325

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1325.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Заступник
Начальник ВЕФ

О.В. Макуха

М.В. Блінова

241

 УКРАЇНА УКРАИНА UKRAINE		СВИДОСТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регістраційний номер Registration number	A	AE6376CI
Рік першої реєстрації Date of first registration	B	2002
Дата реєстрації Date of registration	I	12.06.2008 р.
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УДПЗ УКРПОШТА
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ UKRPOSHTA
Адреса Address	C.1.3	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Район Region		М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Населений пункт Settlement		ЖОВТНЕВИЙ
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.4	8 ДУБІНА 10
Власність Ownership		Х.ЕЩАТІК буд.22
Діє до Period of validity	H	
Дніськ ВРЕР-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській обл.		АЕС232918

Марка Make	D.1	BA3
Модель Type	D.2	2105
Тип Commercial description	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (вузова, рамні) Vehicle identification number	E	VIN - X9023450020006436
Тягар Maximum mass	F.1	1690
Макс. маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1040
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1451
Тип паливного Type of fuel	P.3	
Колір Colour of the vehicle	R	ФІОЛЕТОВИЙ
Кількість сидінь Number of seats	S.1	Особливий відміток
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА Н ЯА0891024
		11.06.2002 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
		СИМЬО-ЖОВТО-СИМІ СМУГА
АЕС232918		

241

