

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» березня 2021р.

АКТ № 20
обстеження технічного стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон
Проведено обстеження технічного стану ВАЗ 21099 д.р.н АА6241РК

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА6241РК	ХТА210990V 2004740	21001990100 0 1455	105100	1996	28.02.1996	20469,0 0	20469,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації- 442,00 тис.км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 1395кг/1030кг.

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу %
1	2	3	4
1	Рама	-	-
2	Кузов(кабіна)	Наскрізна корозія підлоги, крил та дверей	94
3	Двигун	Корозійне руйнування площини головки блоку, граничний знос блоку циліндра	97
	Стартер	Відсутній	-
	Генератор	Відсутній	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній	-
4	Коробка передач	Пошкодження корпусу	98
5	Задній міст	Випрацювання шліцевої частини карданного вала та редуктора зад. моста.	97

	Диски коліс	Відсутні	-
	Ресори (пружини)	Деформація	95
	Амортизатори	Відсутні	
6	Передній міст	Деформація	98
	Диски коліс	Відсутні	-
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
	Передня вісь	Відсутня	-
7	Механізм кермового управління	Відсутній	-
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній	-
	Електропристрої	Відсутні	-
	Фари	Відсутні	-
	Головний гальмівний циліндр	Відсутній	-
	Акумуляторна батарея	Відсутній	-
9	Автошини	Зношені	80

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 94,1 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Додатки:






1. Копія свідоцтва про реєстрацію СХМ № 337739
2. Фото ТЗ

Заступник директора з
операційної діяльності

Начальник ЦПП
Начальник відділу ведення
обліку НА та ТМЦ
Провідний фахівець групи
поштової безпеки

Начальник ВЕФ

Інженер з транспорту ЦПП

	Морозова Т.Ю.
	Тищенко К.І.
	Шльонська Л. О.
	Гаврилов О.М.
	Ляшенко С.Ю.
	Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу ВАЗ 21099 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA6241PK	ХТА210990V 2004740	210019901000 1455	105100	1996	28.02.1996	20469,00	20469,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	50,00	150,00	650,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,3	560,00	168,00	-	168,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 19 » 03 2021 р.

UKRAINE		СЕРТИФІКАТ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	A46241PK	
Дата реєстрації Date of registration	B	08.02.2009	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	10.05.2017	
Рік реєстрації Year of registration	B.2	1996	
Прізвище та по батькові Surname of owner	C.1.1	ПАТ "УКРПРОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name	C.1.2	М. КУІВ	
Адреса Address	C.1.3	М. КУІВ	
Область Region		ШЕЧЕНКІВСЬКИЙ	
Вул. буд. кв. Road, building, apartment		вул. ХРЕЩАТИК 22	
Власник Owner	C.4	З. СЕРБІЙКОМ	
Дієз. д. Period of validity	H	Центр 8541 TSC 8541	

CXM 337739

UKRAINE		СЕРТИФІКАТ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATICULATION	
Марка Make	D.1	BA3	
Модель Type	D.2	21099	
Комп'ютерна ідентифікація Номер шасі (вузова, рама) Vehicle identification number	D.3	ЗАКАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ СЕРІЯ В ХТА210990V2004740	
Повна вага Maximum mass	F.1	1395	
Вага без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1030	
Категорія Vehicle category	J	В	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1499	
Тип палива Type of fuel	P.2	В	
Колір Color of the vehicle	R	БІЛИЙ	
Кількість сидінь Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливий відміток:	
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2		

CXM 337739

CXM № 337739 Зам. 17-3211, РС Україна 02.2017



2020-11-18 12:47



2020-11-18 12:43