

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Чернівецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 7 » 09 2020р.

АКТ № 13

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 7 » 09 2020р.

м. Чернівці

Проведено обстеження фізичного технічного стану

ГАЗ 33021 СЕ1724АО

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті

Семаки В.В.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтер ського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення ,грн.	Залишок ва вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
СЕ1724 АО	ХТН330216 S1514705	25002003100 01434	105100	1995	03.03.2003	15988.00	15988.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 953,2 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 3500/1850 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Деформація, за умовами підвищеної корозії несучих і розподільчих елементів	90%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія основних елементів, які попередньо посилювались шляхом виконання зварювальних робіт і шпаклювання	97%
3	Двигун	Значно зношена поршнева група, мікро - тріщини в картері і головці блока.	95%
	Стартер	Перегоріли обмотки ротора і статора.	100%
	Генератор	Розбиті гнізда підшипників передньої та задньої кришки, граничний знос колектора якоря та щіток, замикання діодного мостика.	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Експлуатаційний знос	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	знос посадочних місць підшипників підтікання мастила, сторонній шум при роботі,	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, посадочних місць підшипників	100%
	Диски коліс	Експлуатаційний знос	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст		96%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	Фізичний знос робочих вузлів двотаврової балки і поворотних цапф. Ослаблена шкворньова частина цапфи (різьба зношена)	100%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	99%
8	Фургон	Наскрізна корозія	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої та нижньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Заміна електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції :

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.



Додатки:

1. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Провідний інженер ЦПП
(посада)

Слюсар бр. ЦПП
(посада)


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Семак В.В
(ПІБ)

Гирбу М.М
(ПІБ)

Кушнірюк В.ІІІ
(ПІБ)

Model
 Марка
 Type
 Тип
 Description
 Опис
 Vehicle identification number
 Номер шасі (кінця, рами)
 Maximum mass
 Макс. маса навантаження
 Mass of the vehicle in service
 Категорія
 Vehicle category
 Capacity
 Об'єм двигуна
 Type of fuel
 Тип пального
 Color of the vehicle
 Колір
 Number of seats including the driver's seat
 Кількість сидінь з місцем водія
 Number of standing places
 Кількість стоячих місць

D.1 ГАЗ
 D.2 33021
 D.3 ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
 E ХТН330216S1514705
 F.1 3500
 G 1850
 J В
 P.1 2445
 P.2 В
 R СІРИЙ

S.1 Особливі відмітки: 3

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЗВ'ЯЗКУ "ПОШТА"

S.2

CXM 350852

CXM № 350852 Сер. № 17-3211 РР України 02.2017

CXM 350852

Центр ТЗП
TSC 7841



А СЕРІЯ
 В 04.07.2000
 В.1 16.05.2017
 В.2 1995
 С.1.1 ПАТ "УКРПОШТА"
 С.1.2 JSC "UKRPOSTA"
 С.1.3 М. КИЇВ
 М. КИЇВ
 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
 вул. ХРЕЩАТИК 22
 а є власником


А Серія
 В Дата реєстрації
 В.1 Дата запису
 В.2 Дата запису
 С.1.1 Назва підприємства
 С.1.2 Назва підприємства
 С.1.3 Адреса
 Адреса
 С.4 Власник
 Власник
 Н Період чинності
 Період чинності

CERTIFICATE OF REGISTRATION
 CERTIFICATE OF REGISTRATION
 CERTIFICATE OF REGISTRATION

UKRAINE
 UKRAINE
 UKRAINE







ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 33021

Держ номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
CE1724 АО	ХТН330216S 1514705	2500200310 001434	105100	1995	03.03.2003	15988.00	15988.00	0.00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1.4	3500.00	4900.00	0,00	4900.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	720,00	250.00	970,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3930,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Семака В.В

Начальник відділу економіки та фінансів



Гавриш В.М.