

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
«04» 09 2020р.

АКТ № 49
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«04» 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 33076 АА6206КР
який знаходиться у підвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА6206КР	XTH330730R1545943	1800199310002431	105100	1993	01.03.1993	26636.96	26636.96	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 643,7 тис. км
маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) 7400/3275 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ зп	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозія, тріщини, деформація	94
2	Кузов (кабіна)	Корозія, тріщини, деформація	92
3	Двигун	Підтікання мастила, зношення поршневої групи Руйнування посадкових місць корінних підшипників та шийок кол. валу	100
	Стартер	Замикання обмоток ротору, руйнування статору	100
	Генератор	Замикання обмоток статору	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насоса прискорення, тріщини поплавка, заслінки акселератора	100
4	Коробка передач	Зношення підшипників, шестерень усіх передач, первин. та вторинних валів	100

5	Задній міст	Корозія, деформація, зношення головної пари сателітів та на півосей.	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини	94
	Ресори	Тріщини 1,2, листів	100
	Амортизатори	-	-
	Передній міст	-	-
6	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів	100
	Ресори	Тріщини листів № 1,2	92
	Амортизатори	Витікання мастила	100
	Передня вісь	Тріщини посадкових місць шворня, деформація	89
	Механізм рульового управління	Тріщини корпусу, фізичний знос	100
8	Фургон	Фізичне зношення, корозія, тріщини	90
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	100
	Електропристрої	Замкнення	100
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	98
	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	100
	Головний гальмовий циліндр	Зношення корпусу, зношення манжетів та поршня	94
	Автошини	-	0

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 92,3%

Висновки та пропозиції :

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії



О.І. Федорченко



Г.І. Івашенко



І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 33076, АА6206РК

«09» жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА6206РК	XTH330730R1545943	1800199310002431	105100	1993	01.03.1993	26 636.96	26 636.96	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	975,00	617,50	1592,50

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2,6	3000,00	7800,00	0,00	7800,00

Оцікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **6207,50 грн.**, буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕГФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка
 Make
 D.1 ГАЗ
 Модель
 Type
 D.2 33076
 Тип
 D.3 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ
 Коммерциаль description
 D.3 ФУРГОН
 Номер шасі (кузова, рами)
 Vehicle identification number
 E ХТН330730R1545943
 Повна маса
 Maximum mass
 F.1 7400
 Маса без навантаження
 Mass of the vehicle at service
 G 3275
 Категорія
 Vehicle category
 J C1
 Об'єм двигуна
 Capacity
 P.1 4250
 Тип паливного
 Type of fuel
 P.2 S
 Колір
 Color of the vehicle
 R СИНІЙ
 Кількість сидінь місць
 в місцях сидіння
 Number of seats
 including the driver's seat
 S.1 2
 Кількість стоячих місць
 Number of standing places
 S.2

CXM № 344084 Зам.17-3211 PC Ukraina 02.2017

CXM 344084

UKRAINE		UKRAINE		UKRAINE	
Регістраційний номер	A	AA6206KP	Дата реєстрації	B	04.11.2008
Дата реєстрації	B	04.11.2008	Дата реєстрації	B.1	03.05.2017
Рік випуску	B.2	1993	Прийняв або організував	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"
Прийняв або організував	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	Назва по батькові	C.1.2	
Назва по батькові	C.1.2		Адреса	C.1.3	М. КИЇВ
Адреса	C.1.3	М. КИЇВ	Область		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Область		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	Вулиця, будинок	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22
Вулиця, будинок	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22	Власність		З Є ВЛАСНИКОМ
Власність		З Є ВЛАСНИКОМ	Період дії	H	

CXM 344084

Марка
 Make
 D.1 ГАЗ
 Модель
 Type
 D.2 33076
 Тип
 D.3 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ
 Коммерциаль description
 D.3 ФУРГОН
 Номер шасі (кузова, рами)
 Vehicle identification number
 E ХТН330730R1545943
 Повна маса
 Maximum mass
 F.1 7400
 Маса без навантаження
 Mass of the vehicle at service
 G 3275
 Категорія
 Vehicle category
 J C1
 Об'єм двигуна
 Capacity
 P.1 4250
 Тип паливного
 Type of fuel
 P.2 S
 Колір
 Color of the vehicle
 R СИНІЙ
 Кількість сидінь місць
 в місцях сидіння
 Number of seats
 including the driver's seat
 S.1 2
 Кількість стоячих місць
 Number of standing places
 S.2

CXM № 344084 Зам.17-3211 PC Ukraina 02.2017

Марка
 Make
 D.1 ГАЗ
 Модель
 Type
 D.2 33076
 Тип
 D.3 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ
 Коммерциаль description
 D.3 ФУРГОН
 Номер шасі (кузова, рами)
 Vehicle identification number
 E ХТН330730R1545943
 Повна маса
 Maximum mass
 F.1 7400
 Маса без навантаження
 Mass of the vehicle at service
 G 3275
 Категорія
 Vehicle category
 J C1
 Об'єм двигуна
 Capacity
 P.1 4250
 Тип паливного
 Type of fuel
 P.2 S
 Колір
 Color of the vehicle
 R СИНІЙ
 Кількість сидінь місць
 в місцях сидіння
 Number of seats
 including the driver's seat
 S.1 2
 Кількість стоячих місць
 Number of standing places
 S.2

