

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
14 серпня 2020 р.

АКТ № 59
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р. м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ВАЗ 210700-20, державний реєстраційний номер АА1455РТ

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1455РТ	ХТА21070082704154	2300200810002835	105100	2008	04.2008	35060.00	35060.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 238.9 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1455/950 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Пошкоджено в результаті ДТП	99%
2	Кузов (кабіна)	Пошкоджено в результаті ДТП	99%
3	Двигун	Знос КШМ, низький тиск масла	97%
	Стартер	Люфт якоря	98%
	Генератор	Пробито діодний міст	98%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	інжектор	Окислення електричної складової, корозія	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Підвищений шум при роботі, пошкоджено в результаті ДТП	99%
5	Задній міст	Втрата геометрії в результаті ДТП	98%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, пошкодження в результаті ДТП	98%
	Амортизатори	Пошкодження в результаті ДТП	99%
6	Передній міст	Природний знос саленблоків, корозія	99%
	Диски коліс	Розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, просадка	99%
	Амортизатори	Втрата амортизуючих властивостей	99%
	Передня вісь	Природна корозія балки	98%
7	Механізм рульового управління	Люфт вала сошки	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Втрата пропускних властивостей, корозія	99%
	Електропристрої	Часткове замикання в результаті ДТП	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні	99%
	Головний гальмовий циліндр	Некоректна робота підсилювача гальм	99%
	Акумуляторна батарея	Осіпання активної речовини в результаті ДТП не тримає заряд	99%
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під ДТП	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. фото,
2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП

Провідний інженер

Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.

Яценко Ф.П.

Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВАЗ 210700-20

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1455PT	ХТА21070082 704154	230020081 0002835	105100	2008	04.2008	35060.00	35060.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	200,00	-	200,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0,617	2800,00	1727,60	-	1727,60

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 1527,60 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

14 серпня 2020 р.



Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

Марка Make	D.1	BA3
Модель Type	D.2	210700-20
Тип Type	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ - ЗАГАЛЬНИЙ
Коммерційний опис Commercial description	D.3	СЕДАН-5
Номер заліку (кузова, рами) Vehicle identification number	E	ХТА21070082704154
Повна маса Maximum mass	F.1	1455
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	950
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1451
Тип палива Type of fuel	P.2	S
Колір Color of the vehicle	R	ЧЕРВОНИЙ
Кількість сидінь Number of seats	S.1	5
Кількість сидінь including the driver's seat	S.1	Особливий відміток: СПЕЦІАЛІЗОВАНА, ВОСТАНОВЛЕНО ГБО.
Кількість стоянок Number of standing places	S.2	

CXH 511129 CXH № 511129 Зам. 19-3279 PC Ukraine 02.2019

UA	УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA1455PT	
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	04.06.2008	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	31.05.2019	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2008	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	АТ "УКРПОШТА"	
Місто та по батькові Given name(s)	C.1.2	SC "UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ	
Область Region	C.1.3	М. КИЇВ	
Район District	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Мас. пункт Vul., буд., кв.	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22	
Власність Ownership	C.4	а с ВЛАСНИКОМ	
Дієсно до Period of validity	H		

CXH 511129 ТЦЗ 7141 TSC 7141



2020-09-10 13:53



2020-09-10 13:53