Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«26»серпня 2020 р.

АКТ № 126
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«26» серпня 2020 р. м. Харків

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля МАЗ 437041 реєстраційний номер АА6576РТ

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полєшко Миколи Васильовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА6576РТ	Y3M43704180006109	2000200810004737	105100	2008	16.05.2008	85353,00	85353,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 331,118 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 10100/4950 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Має тріщіни та корозію	99%
2	Кузов(кузов)	Кабіна - корозія полу,дверей, капота.	98%
3	Двигун	Знос КШМ та поршневої групи	98%
	ТНВД	Знос форсунок, тріщина корпусу	98%
	Стартер	Замикання обмотки статора, ротора, знос привода, тріщина кришки	100%
	Генератор	Замикання обмотки, знос якоря та щіток	98%
	турбокомпресор		
	Компресор	Знос штоку, тріщина корпусу	98%
4	Коробка передач	Знос шестерні першої та другої передачі	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
5	Задній міст	Знос головної пари	98%
	Диски коліс	Деформація дисків коліс	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Відірвані провушени кріплення	100%
6	Передній міст	Знос шарових опір, верхніх та нижніх ричагів	99%
	Диски коліс	Деформація дисків	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Тріщина корпусу	99%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	Знос сошки , знос сайлентблоків, фізичний знос деталей важелів рульового управління та втулок, деформація рульових тяг	100%
8	фургон	Корозійний знос	96%
	Радіатор	Тріщина банок	99%
	електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	100%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин, замутнення електроліту	99%
	Головний гальмовий циліндр	Знос місць під'єднання тормозних трубок	100%
9	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:
фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-99,08%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:
1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП Полєшко М.В.

Старший майстер з ремонту автомобілів Левченко О.О.

Інженер 1 категорії ЦПП Болотова Л.Г.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу МАЗ 437041

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку міс.
АА6576РТ	Y3M43704180006109	2000200810004737	105100	2008	16.05.2008	85353,00	85353,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	1128,48	1002,00	2130,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталів ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
3,700	3700,00	13690,00	-	13690,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 11559,52 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП М.В.Полєшко

Начальник відділу економіки та фінансів А.В.Старицька

03.09.2020р

126

UA

УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	AA6576PT
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	16.05.2008
Дата реєстрації Date of registration	3.1	05.05.2017
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2008
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOSHTA"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address	C.1.3	M. KYIV
Область Район		М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Нас. пункт Вул., буд., кв.		вул. ХРЕЩАТИК 22
Власність Ownership	C.4	а є власником
Дійсне до Period of validity	H	

Центр 6341
TSC 6341

СХМ 311216

Згідно з оригіналом
начальник ЦЕНТР Голешко М.В

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ УКРПОШТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 01192220 Харківська дирекція

Марка Make	D.1	МАЗ
Модель Type	D.2	437041
Тип Commercial description	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	Y3M43704180006109
Повна маса Maximum mass	F.1	10100
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	4950
Категорія Vehicle category	J	C
Об'єм двигуна Capacity	P.1	4750
Тип пального Type of fuel	P.2	D
Колір Color of the vehicle	R	ЖОВТИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	3
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

Особливі відмітки: ЗМІНА НАЗВИ,СПЕЦІАЛІЗОВАНА, АХС 108562 ВРЕР 1 М.Х-В

СХМ 311216

СХМ № 311216 Зам.17-3185 РС Ukraina 01.2017

126

AM 1E:20 1102/10/21

AA 6576 PT
12/01/2011 02:34 AM