

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«18» серпня 2020р.

АКТ № 27
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«18» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ГАЗ 2705
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудо- ви)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВІ18438АМ	X96270500500 89436	150020061000 0074	105100	2005	08.02.2006	37 321,00	37 321,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 461.042 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 3500/2190 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Незворотна деформація рами, корозія ідентифікаційних номерів	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія наскрізна	98%
3	Двигун	відсутній	
	Стартер	відсутній	
	Генератор	відсутній	
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	відсутній	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутня	
5	Задній міст	Знос корпусу головної пари	99%
	Диски коліс	Тріщина дисків, деформація кружності	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос штоку, втулок	98%
6	Передній міст	Знос балки, ступиць	99%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Відсутній	
8	Фургон	Наскрізна корозія	98%
	Радіатор	Корозійний знос	99%
	Електропристрої	Зруйновані повністю	99%
	Фари	Відсутні	
	Головний гальмовий циліндр	Знос робочої поверхні циліндра, тріщина	99%
	Акумуляторна батарея	Відсутня	
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

(підпис)

Візніук О.Ю.
(ПІБ)



Інженер І кат.
(посада)

(підпис)

Сініка Л.М.
(ПІБ)

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	ВН8438АМ	
Рік реєстрації Date of registration	B	2006	
Дата реєстрації Date of registration	I	09.04.2009	
Підприємство або організація Enterprise or company	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ	
Ім'я на батьків Given name(s)	C.1.2	"УКРПОШТА"	
Адреса Address	C.1.3	КИЇВСЬКА МАЛИНОВСЬКИЙ ОДЕСА	
Місцевий пункт Place	C.4	ПЕТЕЛЯ, 2 ХРЕЩАТИК, 22	
Вулиця, будинок, квартира Ownership	H	РЕВ №2 при ВДАІ ГУМВС України в Одеській обл.	
Діє до Period of validity			
ВН8210258			

Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Type	D.2	2705 222
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ МАЛОТОННАЖНИЙ ФУРГОН
Номер шасі (кваліфікація, рік) Vehicle identification number	E	X9627050050089436
Повна вага Maximum mass	F.1	27050050174096
Вага без навантаження Mass of the vehicle in service	G	3500
Категорія Vehicle category	J	2190
Об'єм цистерни Capacity	P.1	2800
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	БІЛИЙ
Кількість сидінь Number of seats	S.1	Особливі відмітки: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТА
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	КХС 582215 від 04.03.2006
ВН8210258		





ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ГАЗ 2705**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знісіння, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН8438АМ	X96270500500 89436	15002006100 00074	105100	2005	08.02.2006	37 321,00	37 321,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,0	3800,00	3800,00	-	3800,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3300,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.



Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.