

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

<u>Дніпропетровська</u> дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « <u>28</u> » <u>08</u> 2020 р.									
АКТ № <u>66</u> обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« <u>28</u> » <u>08</u> 20 <u>20</u> р. м. <u>Дніпро</u>									
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля <u>Иж-27175 АА 8554 РК</u> (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті <u>Черкас А.В.</u> (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА 8554 РК	XWK27175070014560	0300200710004954	105100	2007	26.12.2007	24244,27	24244,27	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 176,136 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1750 кг/1150 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама		-
2	Кузов (кабіна)	корозійне пошкодження кузова (понад 70 %): пороги, арки колес, лонжерони, стійки	97%
3	Двигун	корозія блока циліндров та головки блока; коленвал - механічний знос перевищує гранично-допустимі норми(коренні та шатунні шийки)	99%
	Стартер	перегорання обмотки статора, якоря та втягуючого реле статора.	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки статора	97%
	Компрессор		-
	Турбокомпресор		-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу	98%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	пошкодження корпусу (тріщини) КПП та посадочних місць підшипників валов	95%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей.	99%
	Диски коліс	Деформація, корозія диску	98%

	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	95%
	Амортизатори	Деформація корпусу, знос штоку	100%
	Передній міст		-
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, тріщини	97%
6	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Деформація корпусу, знос штоку	100%
	Передня вісь	тріщини, корозія та вигин передньої балки.	97%
7	Механізм рульового управління	повний знос черв'яка та корпусу рульового механізму.	98%
	Фургон	Корозійний знос, деформація стійок	99%
	Радіатор	Корозійний знос верхнього бачка та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, оплавлення корпусу	96%
8	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, тріщини корпусу	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)

(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)

(підпис)

А/В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)

(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
Иж -2715	АА 8554 РК	XWK27175070014560	0300200710004954	105100	2007	26.12.2007	24244,27	24244,27	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
510	2500,00	1275	0.00	1275

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1275.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Засяданен
Начальник ВЕФ



О.В. Макуха

М.В. Блінова

166

UA	УКРАЇНА UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATICULATION	
Регістраційний номер Date of first registration	A	AA8554PK	
Дата реєстрації Date of registration	B	07.06.2012	
Рік випуску Year of manufacture	B.1	04.05.2017	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2007	
Позначка або опис модифікації Designation or description	C.1.1	ПАТ "УКРПРОШТА" JSC "UKPROSHTA"	
Відомості про власника Owner information	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Вулиця, будинок Street, house	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22 в с. власником	
Дієвий до Period of validity	H		Центр 1242 TSC 1242

CXM 315973

Марка Make	D.1	ИЖ
Модель Model	D.2	27175
Тип Type	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Коммерційний опис Commercial description	E	XWK27175070014560
Номер шасі (VIN) Vehicle identification number	F.1	1750
Повна вага Maximum mass	G	1150
Вага без навантаження Mass of the vehicle in service	J	B
Категорія Vehicle category	P.1	1568
Об'єм палива Capacity	P.2	S
Тип палива Type of fuel	R	ЗЕЛЕНИЙ
Колір Color of the vehicle	S.1	2
Кількість сидінь Number of seats	S.2	
Кількість стоячих місць Number of standing places		

Особливі примітки: ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ CAK535392

CXM 315973

CXM №: 315973 Зам. 17-3155 PC Ukraine 01.2017

