

ЗАТВЕРДЖУЮНачальник Головного управління
Держгеокадастру в Івано-Франківській областіР.І.Копча
2018р.**АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ**На автомобіль марки ВАЗ 21043, загальний легковий универсал В

(назва транспортного засобу)

Номерний знак АТ 1387 СЕ двигун № _____ кузов № ХТК21043040025502Рік випуску 2004 свідоцтво про реєстрацію ТЗ СХК № 387527Пробіг з початку експлуатації 119735 кілометрів

На виконання наказу Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 25.04.2018 року № 95 «Про створення комісії та здійснення заходів щодо відчуження транспортного засобу ВАЗ 21043, реєстраційний номер АТ 1387 СЕ», комісією в складі голови комісії Копчі Р.І. – начальника Головного управління, членів комісії: Воловця Т.В. – начальника юридичного управління, Лісевич Г.М. – начальника фінансового управління; Яремчук М.М. – заступника начальника фінансового управління – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності; Люльчак О.Я. – завідувача сектору контролю управління адміністративно-організаційного забезпечення проведено огляд автомобіля ВАЗ 21043, реєстраційний номер АТ 1387 СЕ, номер шасі (кузова) ХТК21043040025502, 2004 року випуску, введеного в експлуатацію 01.05.2006 року, що знаходиться на балансі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області з балансовою вартістю 28700,00грн., нарахованим зносом 28700,00 грн., залишковою вартістю 0,0 грн.

Адреса установи: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34.

При огляді і перевірці технічного стану автомобіля ВАЗ 21043, реєстраційний номер АТ 1387 СЕ, номер шасі (кузова) ХТК21043040025502, 2004 року випуску, його агрегатів, вузлів та механізмів, комісія встановила, що при довготривалій експлуатації кузов автомобіля має значні корозійні пошкодження, двигун зношений, колісні диски мають корозію та тріщини, шини зношені, гальмівна система зношена, фари мають корозійний знос.

Загальний стан автомобіля близький до незадовільного і потребує проведення значних капітальних видатків.

ТЕХНІЧНИЙ СТАН

№ п/п	Комплектність вузлів та механізмів	Наявність вузлів та механізмів	Примітки (комплектність, стан)
1	Двигун	1	Потребує капітального ремонту
2	Зчеплення	1	В робочому стані
3	Коробка передач	1	Наявні сліди підтікання мастила на корпусі
4	Карданний вал	1	Необхідна заміна хрестовин
5	Передня підвіска	1	Зношення сайлентблоків, кульових нижніх опор
6	Задній міст	1	В робочому стані
7	Рульове управління	1	Підвищений люфт при повороті керма,
8	Гальма передні	2	Необхідна заміна гальмівних колодок
9	Гальма задні	2	Необхідна заміна гальмівних колодок

10	Система живлення	1	Відсутній
11	Система охолодження	1	Наявні сліди підтікання охолоджувальної рідини
12	Електрообладнання	1	В робочому стані
13	Кузов	1	Уражений корозією
14	Двері передні	2	Частково поржавіли в нижній частині
15	Двері задні	2	Частково поржавіли в нижній частині
16	Крила передні	2	Частково поржавіли та пошкоджені
17	Крила задні	2	Потребує відновлення
18	Кришка-капот	1	В робочому стані, частково деформована
19	Кришка багажника	1	Частково поржавіла та пошкоджена
20	Забарвлення (колір)		Має пошкодження у вигляді подряпин та потертостей на усіх дверях, крилах, капоті, кришці багажника. Хромовані деталі потьмяніли.
21	Покришки	5	Зношені на 80 відсотків
22	Диски колісні	4	Корозія (тріщини)
23	Амортизатори передні	2	Наявні сліди підтікання мастила, необхідна заміна
24	Амортизатори задні	2	Наявні сліди підтікання мастила, необхідна заміна
25	Щиток приладів	1	В робочому стані
26	Обшивка салону	1	Місцями пошкоджено, наявні потертості, несправні ручки
27	Обшивка дверей	4	Пошкоджена в задніх дверях
28	Крісла передні	2	Відірвано кріплення правого, місцями пошкоджено обшивку
29	Крісла задні	1	В робочому стані

Висновок комісії:

Для приведення у відповідність кількості автомобілів доведеному ліміту, затвердженому наказом Держгеокадастру від 10.05.2017 року №13-а «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують територіальні органи Держгеокадастру», комісія пропонує реалізувати автомобіль ВАЗ 21043, державний номер АТ 1387 СЕ, номер шасі (кузова) ХТК21043040025502.

Акт складала комісія в складі:

Голова комісії

Члени комісії

Р.Копча

Т.Воловець

Г.Лісевич

М.Яремчук

О.Люльчак