

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)  
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 27

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,  
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану  
автомобіля УАЗ-3909 державний реєстраційний номер 02175МН

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

| Державний<br>номерний<br>знак | Vin-<br>код<br>(номер<br>кузова) | Інвентарний<br>номер | Субраху-<br>нок<br>бухгалт-<br>ерськог<br>о обліку | Рік<br>випус-<br>ку<br>(побу-<br>дови) | Дата<br>введення в<br>експлуатацію | Первісна<br>вартість,<br>грн.. | Сума зносу<br>та<br>знецінення,<br>грн | Залишк<br>ова<br>вартість<br>, грн | Залишкові<br>й термін<br>експлуатаці<br>ї згідно з<br>даними<br>обліку, міс |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 02175МН                       | Y0021<br>801                     | 240020031<br>0002499 | 105100                                             | 2000                                   | 30.06.2003                         | 4183,00                        | 4183,00                                | 0,00                               | 0                                                                           |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів  
пробіг з початку експлуатації 418,0 тис. км  
маса об'єкта за паспортом – 2630/1720 кг

| №<br>з/п | Найменування     | Короткий технічний стан та характеристика виявлених<br>дефектів                           | Відсоток<br>зносу |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1        | Рама             | Корозія, та прогини поперечин, деформація лонжеронів                                      | 99%               |
| 2        | Кузов (кабіна)   | Корозія днища, дверей, боковин, деформація дверей,<br>зруйновані петлі дверей, зварні шви | 99%               |
| 3        | Двигун           | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                              | -                 |
|          | Стартер          | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                              | -                 |
|          | Генератор        | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                              | -                 |
|          | Компресор        | -                                                                                         | -                 |
|          | Турбокомпресор   | -                                                                                         | -                 |
|          | Карбюратор       | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                              | -                 |
| 4        | Коробка передач  | Відсутня, копія Акту приймання ТЗ додається                                               | -                 |
| 5        | Задній міст      | Поломка головної пари, ступиць, негерметичність                                           | 99%               |
|          | Диски коліс      | Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення                                                  | 100%              |
|          | Ресори (пружини) | Поломка корінних листів                                                                   | 99%               |
|          | Амортизатори     | Знос втулок, знос штоків                                                                  | 100%              |

| № з\п | Найменування                  | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                                                    | Відсоток зносу |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6     | Передній міст                 | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                                                    | -              |
|       | Диски коліс                   | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                                                                     | -              |
|       | Ресори (пружини)              | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                                                                     | -              |
|       | Амортизатори                  | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                                                                     | -              |
|       | Передня вісь                  | -                                                                                                               | -              |
| 7     | Механізм рульового управління | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                                                    | -              |
| 8     | Фургон                        | -                                                                                                               | -              |
|       | Радіатор                      | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                                                    | -              |
|       | Електропристрої               | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                                                                     | -              |
|       | Фари                          | Відсутні, копія Акту приймання ТЗ додається                                                                     | -              |
|       | Головний гальмовий циліндр    | Відсутній, копія Акту приймання ТЗ додається                                                                    | -              |
|       | Акумуляторна батарея          | Відсутня, копія Акту приймання ТЗ додається                                                                     | -              |
| 9     | Автошини                      | Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю | 100%           |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія Акту приймання ТЗ від 22.04.2019р.
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП  
(посада)

  
(підпис)


О.В.Аверченко  
ПІБ

Пров. інженер ЦПП  
(посада)

  
(підпис)

Ю.В.Ігнатенко  
ПІБ

Старший майстер ЦПП  
(посада)

  
(підпис)

С.О.Гайдай  
ПІБ

|                                                         |     |                       |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Марка<br>Make                                           | D.1 | УАЗ                   |
| Модель<br>Type                                          | D.2 | 3908                  |
| Тип<br>Type                                             | D.3 | ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В |
| Ідентифікаційний номер<br>Vehicle identification number | E   | Y0018893              |
| Повна маса<br>Maximum mass                              | F.1 | 2630                  |
| Маса без навантаження<br>Mass without load              | G   | 0                     |
| Категорія<br>Vehicle category                           | J   |                       |
| Об'єм двигуна<br>Engine capacity                        | P.1 | 2445                  |
| Тип палива<br>Type of fuel                              | P.3 | Бензин                |
| Колір<br>Color                                          | R   | СИНІЙ                 |
| Кількість сидінь<br>Number of seats                     | S.1 | 7                     |
| Кількість стоячих місць<br>Number of standing places    | S.2 |                       |

Особливі відмітки  
Operational notes: Поштовий зв'язок з РМС 200253 Мена МРЕВ

CPG 052083

|                                                       |       |                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| УКРАЇНА<br>UKRAINE<br>UKRAINE                         |       | СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ<br>TRANSPORTNOGO ZASOBY<br>REGISTRATION CERTIFICATE<br>CERTIFICAT D'IMMATRICULATION |  |
| Регістраційний номер<br>Registration number           | A     | 02175MH                                                                                                      |  |
| Рік випуску<br>Date of issue                          | B     | 2000                                                                                                         |  |
| Дата реєстрації<br>Date of registration               | I     | 13.08.2008                                                                                                   |  |
| Продукція або організація<br>Manufacturer or company  | C.1.1 | ЗКПО 25572688 УДППЗ УКРПОШТА                                                                                 |  |
| Ім'я та прізвище<br>Given name(s)                     | C.1.2 | UDPPZ UKRPOSHTA                                                                                              |  |
| Адреса<br>Address                                     | C.1.3 | ЧЕРНІВСЬКА 1                                                                                                 |  |
| Район<br>District                                     | C.4   | МЕНСЬКИЙ                                                                                                     |  |
| Населений пункт<br>Settlement                         | H     | МЕНА                                                                                                         |  |
| Вулиця, будинок, квартира<br>Street, house, apartment |       | ЧЕРВОНА ПЛОЩА, 9                                                                                             |  |
| Власник<br>Owner                                      |       | Відділення PER м. Мена                                                                                       |  |
| Посвідчення<br>Passport                               |       | УДАІУМВС України                                                                                             |  |
| Рік випуску<br>Date of issue                          |       | в Чернівецькій обл.                                                                                          |  |

CPG 052083



**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ**  
**доцільності списання транспортного засобу УАЗ-3909**

| Державний<br>номерний<br>знак | Vin-<br>код<br>(номер<br>кузова) | Інвентарний<br>номер | Субраху-<br>нок<br>бухгалт-<br>ерськог<br>о обліку | Рік<br>випус-<br>ку<br>(побу-<br>дови) | Дата<br>введення в<br>експлуатацію | Первісна<br>вартість,<br>грн.. | Сума зносу<br>та<br>знецінення,<br>грн | Залишк<br>ова<br>вартість<br>, грн | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з даними<br>обліку, міс |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 02175MH                       | Y0021<br>801                     | 240020031<br>0002499 | 105100                                             | 2000                                   | 30.06.2003                         | 4183,00                        | 4183,00                                | 0,00                               | 0                                                                      |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

| Витрати на зняття<br>з обліку в МРСВ<br>ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання,<br>демонтаж ТЗ та інші<br>витрати (грн.) | Витрати на утилізацію<br>пневматичних шин,<br>олив та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на<br>ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -                                                  | 470,60                                                          | 100,00                                                              | 570,60                                            |

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

| Кількість<br>металобрухту<br>(т.) | Орієнтовна вартість<br>за 1т. металобрухту<br>(грн.) | Орієнтовна сума<br>доходу від здачі<br>металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від<br>оприбуткування<br>вузлів та деталей ТЗ<br>(грн.) | Загальна сума<br>орієнтовного<br>доходу (грн.) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0,52                              | 3200,00                                              | 1664,00                                                    | -                                                                       | 1664,00                                        |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1093,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білоба