

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
10 листопада 2020 р.

АКТ № 68
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

10 листопада 2020 р. м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ГАЗ 2705 ВП-6, державний реєстраційний номер АА1361РТ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірина Петрівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1361PT	Y6HG1090L080009060	2300200910002836	105100	2008	01.2009	59672.00	59672.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 309.6тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3500/2225 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія лонжеронів, пошкодження місць кріплень амортизаторів	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія порогів, арок, днища, тріщини завіс дверей	99%
3	Двигун	Значний знос КШМ, низький тиск масла, поведена ГБЦ	99%
	Стартер	Пошкодження статора, корпусу	99%
	Генератор	Замкнений якір, пробито діодний міст	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Люфт вала дроселя, підсос повітря, нестабільна робота двигуна	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, значний знос шестерень, синхронізаторів, шліців вторинного валу	99%
5	Задній міст	Втрата щільності, значний люфт хвостовика, шум при роботі	98%
	Диски коліс	Розбалансування, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, природний знос,	98%
	Амортизатори	Тріщина штока, обрив кріплення	99%
6	Передній міст	Знос цапф	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина підкорінного листа	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
	Передня вісь	Знос цапф	99%
7	Механізм рульового управління	Підклинює пару, люфт шліців валу сошки	99%
8	Фургон	Корозія, тріщини	99%
	Радіатор	Механічне пошкодження , корозія	99%
	Електропристрої	Окислення контактів, наслідки замкнення	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, тріщина скла	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія та граничний знос поверхні циліндра, відсутні гальма	99%
	Акумуляторна батарея	Замкнено 2 банки, не тримає заряд	100%
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. фото,
2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП

Провідний інженер

Майстер з ремонту транспорту

Козоріз І.П.

Яценко Ф.П.

Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 2705 ВП-6

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1361PT	Y6HG1090L08 0009060	230020091 0002836	105100	2008	01.2009	59672.00	59672.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
1,137	2800,00	3183,60	-	3183,60

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 2793,60 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

10 листопада 2020 р.



Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

Марка Make	D.1	GAZ	
Модель Type	D.2	2705 ВП-6	
Тип Type	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ - ЗАГАЛЬНИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В	
Commercial description Vehicle identification number	E	Y6HG1090L080009060 27050080392296 X9627050080616315	
Повна маса Maximum mass	F.1	3500	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	2225	
Категорія Vehicle category	J	B	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2464	
Тип пального Type of fuel	P.2	S	
Колір Color of the vehicle	R	БІЛИЙ	
Кількість сидінь Number of seats	S.1	7	Особливі відмітки: АВТОМОБІЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ AC-G-2705-ВП6 ВСТАНОВЛЕНО ГБО.
Кількість стоянок Number of standing places	S.2		

CXH 511712 CXH № 511712 Зам.19-3279 PC Ukraina 02.2019

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION		
Регістраційний номер Registration number	A	AA1361PT		
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	27.01.2009		
Дата реєстрації Date of registration	B.1	05.06.2019		
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2008		
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	АТ "УКРПОШТА" SC "UKRPOSHTA"		
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2			
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ		
Район District				
Вул., буд., кв. Street, building, apartment		вул. ХРЕЩАТИК 22		
Власність Ownership	C.4	а є власником		
Діє до Period of validity	H		TSC 7141 TSC 7141	

CXH 511712

