

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Львівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)

«28» 08 2020 р.

АКТ № 76

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«28» 08 2020 р.

м. Львів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Mazda E2200

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Лелета Бориса Івановича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
76-12 ОНА	JMZSR1L3 200738335	13001997 10003851	105100/	1996	01.02.1997	27082,00	27082,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 653,496 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2600/1460 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-----	---
2	Кузов (кабіна)	Корозія кронштейнів, фіксаторів дверей, поверхні капоту. Вихід з ладу механізмів, замків дверей. Тріщини деталей несучої конструкції, крил та підніжок, значне пошкодження антикорозійного та лакофарбного покриття	97%
3	Двигун	Прогорання циліндрів та клапанів, знос та вихід з ладу вкладишів корінних підшипників, шатунів. Тріщини кришок картеру, корінних підшипників. Потребує капітального ремонту	97%
	Стартер	Замикання обмоток тягового реле, руйнування зубців вінця маховика, фізичний знос деталей.	98%
	Генератор	Обрив обмотки статора, деформація валу ротора, механічна виробітка деталей	98%
	Компресор	-----	---
	Турбокомпресор	-----	---
4	Карбюратор	Максимальний фізичний знос деталей і механізмів. Вихід з ладу електромагнітного клапана, термовимикача. Руйнування отворів кріплення штуцерів.	97%
	Коробка передач	Максимальний знос проміжного валу, тріщина корпусу переднього картеру, знос зубців шестерен, гольчатих підшипників, штоків переключення передач..	97%

5	Задній міст	Деформація шарнирів карданної передачі, шийки валу, ковзаючої вилки. Потребує заміни сателіту, хрестовин, головної пари, підшипників	98%
	Диски коліс	Відсутність можливості центрування, корозія отворів кріплення.	95%
	Ресори (пружини)	Максимальний фізичний знос та тріщини листів ресор, шкворнів.	97%
	Амортизатори	Тріщини корпусу, деформація та корозія робочої поверхні штоку	96%
6	Передній міст	Деформація, знос шкворнів та втулок, деформація балки та цапф ступиць.	98%
	Диски коліс	Знос отворів кріплення, деформація ободів. Відсутність можливості центрування	95%
	Ресори (пружини)	Максимальний фізичний знос та тріщини листів ресор, шкворнів.	97%
	Амортизатори	Тріщини корпусу, деформація та корозія робочої поверхні штоку	96%
	Передня вісь	Значний фізичний та механічний знос деталей та вузлів	96%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос шестерень, підшипників та важелів рульової трапеції..	97%
8	Фургон	-----	---
	Радіатор	Вихід з ладу термостата. Повна розгерметизація бачків, корозія отворів, горловини.	95%
	Електропристрої	Замикання та вихід з ладу вольтметра, тахометра, вказівника тиску олива. Вихід з ладу вентилятора та системи опалення.	96%
	Фари	Корозія поверхні рефлекторів	94%
	Головний гальмовий циліндр	Граничний знос робочої поверхні.	95%
	Акумуляторна батарея	Закінчення строку служби	100%
9	Автошини	Закінчення строку служби	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 96,7 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.


Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.


Заступник начальника ЦПП
(посада)

Провідний інженер ЦПП
(посада)

Механік ЦПП
(посада)


(підпис)



(підпис)


(підпис)

Соловій А.М
(ПІБ)

Чухрай Ю.З
(ПІБ)

Івашишин Р.М
(ПІБ)



ІНС № 188085

БЛАСНИК

АВТОБАЗА ЗВ'ЯЗКУ

АВТОБАЗА ЗВ'ЯЗКУ

АДРЕСА

Львівська

Залізничний

Львів, вул. В

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

Залізнична

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 7612 ОНА

Марка НАЗВА Е 7700

Модель 95

Вид випуску

Колір ЧЕРНИЙ

Двигун 1200

Шасі марка

Кузов Держстандарт

Тип ТЗ Мотоцикл

Повна назва

Особливості

Емн 40000/001353

ІНС № 188085

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

016920

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу Mazda E2200

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
76-12 ОНА	JMZSR1L320 0738335	13001997 10003851	105100/	1996	01.02.1997	27082,00	27082,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	480,00	180,00	660,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,77	3200,00	2464,00	-	2464,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1804,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

28 серпня 2020 р.




Лелет Б.І.

Кузьо І.Г.