Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«_28_»____08___ 2020 р.

АКТ № _93
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«_28_» _____08____ 20_20 р. м. _Дніпро_

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля _ВАЗ-2107 АЕ 9406 СА_,
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті _____Черкас А.В._____
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ9406СА	ХТА210700W1139523	0300199810004991	105100	1998	01.03.1998	1285	1285	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації _297.454__ тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) _1450 кг /1050_ кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки бризковиків, корозія дверей	100%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	99%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу, деформація	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусів, знос посадочних місць підшипників валів	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	98%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%

	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст(балка)	тріщини, корозія та вигин передньої балки	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос	99%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	98%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	98%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основ-
них вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП _____ _____ О.В.Макуха
(посада) (підпис) (ПІБ)

Провідний інженер з транспорту _____ В.Т.Мокрий
(посада) (підпис) (ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар) _____ А.В.Осадчая
(посада) (підпис) (ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту _____ Ю.О.Стеблюк
(посада) (підпис) (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 16 березня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку,міс
ВАЗ-2107	АЕ9406СА	ХТА21074 00W1139523	03001998 10004991	105100	1998	01.03.1998	1285	1285	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
0,56	2500,00	1400	0.00	1400

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1133.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП О.В. Макуха

Заступник
Начальник ВЕФ М.В. Блінова



UA

УКРАЇНА
УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер / Registration number — A — AE9406CA
Дата першої реєстрації / Date of first registration — B — 1998
Дата реєстрації / Date of registration — I — 20.12.2007 р.
Прізвище або організація / Surname or company — C.1.1 — УДППЗ УКРПОШТА Udppz ukrposhta
Ім'я та по батькові / Given name(s) — C.1.2
Адреса / Address — C.1.3 — ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ В.ЛУБІНІНА 10 ХРЕЩАТИК буд.22
Регіон
Район
Населений пункт
Вулиця, будинок, квартира
Власність / Ownership — C.4
Дійсне до / Period of validity — H

РЕВ 1-го МВ ДАІ
при УМВС України в
Дніпропетровській обл.

AEC141868



Марка / Make	D.1	ВАЗ
Модель / Type	D.2	2107
Тип / Commercial description	D.3	ЛЕГКОВИЙ-СЕДАН-В
Номер шасі (кузова, рами) / Vehicle identification number	E	VIN - XTA210700W1139523 XTA210700W1139523
Повна маса / Maximum mass	F.1	1450
Маса без навантаження / Mass of the vehicle in service	G	1050
Категорія / Vehicle category	J	
Об'єм двигуна / Capacity	P.1	1451
Тип пального / Type of fuel	P.3	
Колір / Colour of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія / Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА N ЯАА432649 від 13.07.99 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ,СИНЬО-ЖОВТО-СИНІХ СМУГ ТА НАПИСІВ ПОШТА ЗГІДНО ВИМОГ ДСТУ 38-49-99
Кількість стоячих місць / Number of standing places	S.2	

AEC141868


N93
ПОШТА
AE9406CA
UA
AE 9406 CA