

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»

(назва)
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 7

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ЗАЗ Daewoo Nubira державний реєстраційний номер 02738МК
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог- о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк- ова вартість , грн	Залишкові й термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
02738МК	KLAJF 696EW K1744 46	24002003 10002520	105100	1998	30.12.2003	2822,00	2822,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 410,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 1720/1220 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія крил, арок коліс, порогів, дверей, сквізна корозія днища, розбите скло, зруйновані петлі дверей, деформація дверей	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, тріщина головки блоку	98%
	Стартер	Тріщина корпусу, поломка якоря, експлуатаційний знос	99%
	Генератор	Замикання обмотки, знос щіток, ротора, експлуатаційний знос	97%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	-	-
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, негерметичність, ізнас валів, шестерень	100%
5	Задній міст	Деформація балки	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, деформовані	100%
	Ресори (пружини)	Поломка пружин, втрата пружності	99%
	Амортизатори	Деформація штоку, негерметичність	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Від знос
6	Передній міст	Поломка ШРУСів, експлуатаційний знос, негерметичність	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, деформовані	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, негерметичність	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос механізму, тріщина корпусу	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, експлуатаційний знос	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, тріщина циліндру	99%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

Марка Make	D.1	ЗАЗ
Модель Type	D.2	DAEWOO NUBIRA
Тип Commercial description	D.3	ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В
Номер шасі (указав, рахув) Vehicle identification number	E	KLAJF696EWK174448
Повна маса Maximum mass	F.1	1720
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1598
Тип палива Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидінь, місць & місць в салоні Number of seats including the driver's seat	S.1	6
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	


Особлив. відмітки
Тех. РМС 155631 05.07.2000 СПЕЦІА
ЛІЦОВАННИЙ

GBC027254

УКРАЇНА УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICATE OF MATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	02738MK	
Рік випуску Date of first registration	B	1998	
Дата реєстрації Date of registration	I	15.12.2007	
Прізвище або організація Surname of company	C.1.1	ЗКПО 21560045 УДПІЗ "УКРПОШТА", М.КИЇВ	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	БУ УДПІЗ "УКРПОШТА", М.КИЇВ, VUL. KHRECS	
Адреса Address	C.1.3	НАТУК	
Район Region		ЧЕРНІПІВСЬКА	
Населений пункт Settlement		М.ЧЕРНІПІВ	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment		ДЕСНЯНСЬКИЙ	
Власність Ownership	C.4	1-ГО ТРАВНЯ 175	
Діє до Period of validity	H	22	

МРЕВ Черніпів

GBC027254



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ЗАЗ Daewoo Nubira

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарни й номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
02738МК	KLAJF 696EW K1744 46	24002003 10002520	105100	1998	30.12.2003	2822,00	2822,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	386,48	80,00	466,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,790	3200,00	2528,00	-	2528,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2061,52 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба