# ХАРАКТЕРИСТИКА
## групи нежитлових приміщень
## за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. №151

| Літера | Назва будівель та споруд | Рік спорудження/ реконструкції | Опис основних конструктивних елементів | | | | | | Інженерне обладнання | | | | | | | Висота (м) | Площа основи (забудови) (кв. м) | Об'єм (куб. м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Фундамент | Стіни | Покрівля | Перекриття | Підлога | Сходи | Електрика | Водопровід | Каналізація | Газопровід | Ліфт | Сміттєпровід | Вид опалення | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1А-1 | Група нежитлових приміщень №12611 | 1971 | копка котл. | залізо-бетон | земля | залізо-бетон | залізо-бетон | – | так | – | – | – | – | – | – | 2,85 | 211,8 | 604 |
| а | Вхід у підвал | 1971 | копка котл. | залізо-бетон | – | залізо-бетон | залізо-бетон | залізо-бетон | так | – | – | – | – | – | – | 1,50 | 5,4 | 8 |
| $а^1$ | Вхід у підвал | 1971 | копка котл. | залізо-бетон | – | залізо-бетон | залізо-бетон | залізо-бетон | так | – | – | – | – | – | – | 1,50 | 5,4 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

"16" грудня 2019 р.