БТІМ
БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ

**Додаток 7**
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (пункт 18 розділу I)

**ТОВ "Бюро технічної інвентаризації міжрегіональне"**
м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 4, ЄДРПОУ 3752803
+38 (050) 308-84-42

**Інвентаризаційна справа номер** 688

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## Незавершене будівництво ОНБ автомийки, літер "А"

вулиця Небесної Сотні, 124
місто Хорол
район Хорольський
область Полтавська

| Замовник технічної інвентаризації або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи) |
|---|
| Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях |

Паспорт виготовлено станом на
" 15 " липня 2019 року

Керівник суб'єкта господарювання _____ Глушков Д.В.
(підпис) (П. І. Б.)

Виконав _____ Щербина Н.В. АЕ №001712
(підпис) (П. І. Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

Перевірив _____ Щербина Н.В. АЕ №001712
(підпис) (П. І. Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)


Технік з інвентаризації нерухомого майна Реєстраційний № 1631 ЩЕРБИНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Кваліфікаційний сертифікат №001712

БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ

# СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

вулиця Небесної Сотні № 124
місто Хорол
район Хорольський, область Полтавська

**Масштаб 1:1000**




**вул. Небесної Сотні**

## ЕКСПЛІКАЦІЯ
## до схеми розташування будівель та споруд

| Літера або номер за планом | Назва будівель та споруд | Площа земельної ділянки (кв.м), у тому числі | | | | | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальна площа | Усього під забудовою | Під основною будівлею | Під господарськими, допоміжними будівлями і спорудами | Під двором | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ОНБ автомийки | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


БТІМ
БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ

# ПЛАН
## НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

ОНБ автомийки, літера " А "
(призначення)

вулиця Небесної Сотні № 124
місто Хорол
район Хорольський
область Полтавська

**Підвал**




| | |
|---|---|
| Фундамент | з/б блоки |
| Стіни | |
| Перегородки | |

# ЕКСПЛІКАЦІЯ

## приміщень виробничого будинку

ОНБ автомийки № 124 літера "А"

(призначення)

вулиця Небесної Сотні, 124

місто Хорол

район Хорольський, область Полтавська

| Літера | Поверх | Номери відокремлених груп приміщень | Номери приміщень | Призначення приміщень | Загальна площа приміщень (підрахована за формулами розрахунку площі) (кв.м) | Площа (кв.м) | | | | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | основна | підсобна | літніх, неопалювальних | площа приміщень загального користування | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| А | 1 | 1 | 1 | Підвал | 11,3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **Разом:** | **11,3** | | | | | |

15.07.2019

# ОПИС ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Місцезнаходження м. Хорол, вул. Небесної Сотні 124,
назва об'єкта ОНБ автомийки

Під час обстеження об'єкта незавершеного будівництва "__15_" _____07___ 2019 року було встановлено наявність таких конструктивних елементів:

| Назва конструктивних елементів | Характеристика конструктивних елементів | Відсоток готовності конструктивних елементів |
|---|---|---|
| Фундамент | з/б блоки, цегла | 11 |
| Стіни | - | |
| Перегородки | - | |
| Перекриття | - | |
| Підлога | - | |
| Покрівля | - | |
| Вікна | - | |
| Двері | - | |
| Інженерне обладнання | - | |
| Оздоблення зовнішнє | - | |
| Оздоблення внутрішнє | - | |

**Примітка.** Відсоток готовності визначають відповідно до проекту, збірника укрупнених показників відновлювальної вартості за бажанням замовника.

"__15_" _07_ 2019 року

# ХАРАКТЕРИСТИКА (Незавершене будівництво)
# громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами

| Літера | Назва будівель та споруд | Рік спорудження/реконструкції | Опис основних конструктивних елементів | | | | | | Інженерне обладнання | | | | | | | Висота (м) | Площа основи (забудови кв.м) | Об'єм (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | фундамент | стіни | покрівля | перекриття | підлога | сходи | електрика | водопровід | каналізація | газопровід | ліфт | сміттєпровід | вид опалення | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| А | ОНБ автомийки незавнршене будівництво | | з/б блоки,цегла | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 19,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*15.07.2019*

Розроблено за допомогою МПК "Оцінювача'