

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 28 » 08 2020 р.

АКТ № 40
**обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції**

« 28 » 08 20 20 р. м. Дніпро
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ВАЗ -2105 АЕ 6375 СІ ,
(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Черкас А.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ6375СІ	X6D23450020006613	0300200210005031	105100	2002	12.04.2002	22466	22466	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 499,815 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1690 кг /1050 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозійне пошкодження кузова: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговики, корозія дверей	97%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	99%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу, деформація	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу, знос посадочних місць підшипників валів	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	98%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%

6	Передній міст(балка)	тріщини, корозія та вигин передньої балки	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	98%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не придатна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)

(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)

(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)

(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
ВАЗ-21053	АЕ6375СІ	X6D23450020006613	0300200210005031	105100	2002	12.04.2002	22466	22466	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
530	2500,00	1325	0.00	1325

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1325.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Завзвичай
Начальник ВЕФ

[Signature]
[Signature]

О.В. Макуха

М.В. Блінова

UKRAINE УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AE6375CI	
Рік реєстрації Date of first registration	B	2002	
Дата реєстрації Date of registration	J	12.06.2008 р.	
Привласнює організація Suppliers of company	C.1.1	УДПЗ УКРПОШТА	
Ім'я та прізвище Client name(s)	C.1.2		
Регіон Region	C.1.3	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	
Населений пункт Population point		М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК	
Вулиця, будинок, квартира Address	C4	ЖОВТНЕВИЙ	
Період дії Period of validity	H	ВУЛИЦЯ 10	
		ВІСІМЬОГО 22	
AEC232812		Державна СЕР-1 ДІАГНОСТИКА ДІАГНОСТИКА	

Марка	D.1	BA3
Модель	D.2	2105
Тип		Фургон малотоннажный
Тип	D.3	
Commercial description		
Навесная часть (height, raised)	E	УИ - ХВ02 ХА8003000В13
Vehicle identification number	E	ХТАЗ1053021934716
Полная масса	F.1	1690
Maximum mass		
Masses and capacity in service	G	1040
Mass of the vehicle in service		
Категория	J	
Vehicle category		
Средняя скорость	P.1	1570
Speed		
Тип двигателя	P.3	
Type of fuel		
Корпус	R	ФИОЛЕТОВЫЙ
Colour of the vehicle		
Ключевые слова: название	S.1	Особый вагон
Key words: name		ТЕХПАСПОРТ ЗАКАНА И ХАА801823 ва
Number of items		11.04.2002 г. СПЕЦИАЛИЗОВАНН
Including the driver's cabin		СИМЬ-НОВТО-СИМЬ СМУГА
Средства связи: номер	S.2	
Means of communication		

AE 6375 C1



