

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» серпня 2020р.

АКТ № 42
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **УАЗ 3303**
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті **Афанасенко Ігоря Миколайовича**
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН8523СР	ХТТ330300L0029 181	1500199010000 023	105100	1990	20.06.1990	0.00	0.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 838,361 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) -2670/1720 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Наскрізна корозія	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія кабінки, деформація	98%
3	Двигун	Відсутній	
	Стартер	Відсутній	
	Генератор	Відсутній	
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Відсутній	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	відсутня	
5	Задній міст	Знос головної пари	98%
	Диски коліс	Тріщини, деформація кружності	98%
	Ресори (пружини)	відсутні	
	Амортизатори	відсутні	
6	Передній міст	Знос підшипників	99%
	Диски коліс	Тріщини, деформація кружності	98%
	Ресори (пружини)	відсутні	
	Амортизатори	відсутні	
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Відсутній	
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Відсутній	
	Електропристрої	Відсутні	
	Фари	Корозійний знос рефлектора, пошкоджено скло	99%
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній	
	Акумуляторна батарея	Відсутня	
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)


(підпис)

Візніук О.Ю.
(ПІБ)

Інженер І кат.
(посада)

(підпис)

Сініка Л.М.
(ПІБ)



UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICATE OF REGISTRATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BH8523CP	
Дата реєстрації Date of first registration	B	1990	
Дата реєстрації Date of registration	I	12.08.2010	
Позначка АБО організації Signature of company	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО П	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	ОШТОВОГО ЗВ	
Адреса Address	C.1.3	О ПОШН	
Регіон Region	C.4	КИЇВ	
Населений пункт Settlement		ШИРЯВСЬКИЙ Р-Н	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment		ШИРЯВЕ	
Власник Owner		ПЕНІНА Т.Т.	
Діючий Valid		ХЕИЩАТН/22	
Період дії Period of validity	H		

РЕВ №12 при ВДАІ
ГУМВС України
Одеський обл

САА 942367

Марка Make	D.1	УАЗ
Модель Model	D.2	3303
Тип Type	D.3	ВАНТАЖНИЙ БОРТОВИЙ
Коммерційний опис Commercial description	E	ХТІЗ30300L0029181
Номер шасі (позова), номер Vehicle identification number	F.1	2670
Повна вага Maximum mass	G	1720
Марка базового транспортного засобу Make of the vehicle in service	J	
Категорія Vehicle category	P.1	2445
Об'єм двигуна Capacity	P.3	Бензин
Тип палива Type of fuel	R	ЗЕЛЕНИЙ
Скільки місць Number of seats	S.1	Особливий відміток СПЕЦІАЛІЗОВАНА З БОКСИМІТОЮ ОС 295178 від 10.01.2002
Кількість сторінок Number of pages	S.2	

САА 942367

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3303

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН8523СР	ХТТ330300L0029181	1500199010000023	105100	1990	20.06.1990	0.00	0.00	0.00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,9	3800,00	3420,00	-	3420,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2920,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.



Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.