

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	100%
5	Задній міст	Знос головної пари	100%
	Диски коліс	Тріщина диску	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%
			97%
6	Передній міст	Знос сайлентблоків	94%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	-
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	Корозія	70%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	99%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	98%
	Головний гальмовий циліндр	-	-
	Акумуляторна батарея	-	-
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.


Висновки та пропозиції :

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
- Фото ТЗ.

Начальник ЦПП



Шевченко Т.В.

Провідний інженер



Баранов А.А.

Механік

Прокопенко О.А.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ЗІЛ 433362

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВІ3836ВС	8667/174040 00 3430574	16001997100 02185	105100	1997	30.04.1997 р.	30550,00	30550,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	670,00	252,00	922,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2,9346	3000	8803,80	-	8803,80

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 7881,80 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Шевченко Т.В.

Начальник ВЕФ



Прокопенко С.І.

25 серпня 2020 р.

УКРАЇНА UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	B13836BC	
Рік випуску Date of first registration	B	1997	
Дата реєстрації Date of registration	I	28.05.2009	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name	C.1.2	UKRAINS'KE DERZHAVNE PİDPRIYEMSTVO	
Адреса Address	C.1.3	ПОЛТАВСЬКА	
Район Region		КРЕМЕНЬСЬКИЙ	
Маслобенний пункт Owner	C.4	КРЕМЕНЧУК	
Вулиця, будинок, квартира Ownership		ПЗЕРЖИНСЬКОГО, 48а	
Власність Period of validity	H	ХРЕЩАТИК, 22	
Діє до		Кременчуцький ВРЕР	
BIC 118310			

Марка Make	D.1	ЗИЛ
Модель Type	D.2	433362
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	8667/17404000
Повна маса Mass	F.1	3430574
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	10605
Категорія Vehicle category	J	4380
Об'єм двигуна Capacity	P.1	C
Тип пального Type of fuel	P.3	6000
Колір Colour of the vehicle	R	Бензин
Кількість сидінь місць з місцем водія Including the driver's seat	S.1	СИНІЙ
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	Особливі відмітки ДОРУЧЕННЯ НЕЖ-408836 28.05.09 АВТОМОБІЛЬ ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ НАНЕСЕНА ПОЛЛОСА ПОШТА ІХС 114766 від 28.08.1998
BIC 118310		